



PARTING AND GROOVING SEGAT I RANURAT



Inserts for parting and grooving **B02-15**
Plaquetes per segar i ranurar

Applications index **B17**
Índex d'aplicacions

Toolholders **B18-43**
Portaeines


Boring bars **B44-45**
Barres de mandrinar

Tool blocks **B46**
Portalames

Blades **B47-51**
Lames

Top Notch tools **B52-55**
Eines Top Notch

Cutting data **B56-61**
Condicions de tall

CVD / PVD**CVD coated carbide**

The CVD coatings are generated by a chemical reaction at high temperatures (700-1050°C). All CVD coatings provide a high wear resistance due to its excellent adhesion to cemented carbide.

CVD coatings are the first choice in a large turning range where wear resistance is important.

PVD coated carbide

PVD coatings offer wear resistance due to their hardness. The coating process involves the evaporation of metal, which reacts with nitrogen to form a hard nitride coating. The full process is made at relatively low temperatures (400-600°C).

PVD coatings are recommended when sharp cutting edges are needed.

Features of CVD and PVD coated carbide

	Grade	Colour	Coating composition	Definition
	TN15		TiN-TiC-TiN	CVD coating with TiN-TiC-TiN. The coating has a thickness of 3-5 microns for use on steel, alloyed steel and stainless steel, with or without coolant.
	TN30		TiCN+Al2O3+TiN	General purpose wear resistant CVD turning grade. The multi-layer coating includes aluminium oxide to add additional heat and wear resistance. It is used to machine steel at lower speeds than TN15. This turning grade is for demanding metal removal operations, including cutting through scale at low speeds through heavy interruption, and problem machining of stainless steel at low speed and poor rigidity.
	TL20		TiAlN	Carbide with TiAlN and lubricity layer PVD coating. It has a lower friction coefficient and a lower cutting energy during finishing. The sharper cutting edge reduces the built-up edge damage and gives the workpiece an excellent surface finish. Recommended for alloyed steel.
	TL30		TiAlN	The PVD universal high-performance grade for steel, austenitic steel, cast iron and heat-resistant alloys.
	TL40		TiAlN	Carbide with TiAlN and lubricity layer PVD coating. It has a lower friction coefficient and a lower cutting energy during finishing. The sharper cutting edge reduces the built-up edge damage and gives the workpiece an excellent surface finish. Recommended for alloyed steel.

Metall dur recobert per CVD

El recobriment per CVD es genera mitjançant una reacció química a altes temperatures (700-1050°C). Totes les qualitats recobertes per CVD presenten una alta resistència al desgast a causa de la seva excel·lent adherència al metall dur.

Les qualitats amb recobriment CVD són la primera elecció en una àmplia gamma d'aplicacions en les quals és important la resistència al desgast.

Metall dur recobert per PVD


Les qualitats amb recobriment PVD ofereixen resistència al desgast gràcies a la seva duresa. El procés de recobriment implica l'evaporació d'un metall que reacciona amb nitrògen per formar un recobriment dur de nitru. La totalitat del recobriment es fa a temperatures relativament baixes (400-600°C).

Les qualitats amb recobriment PVD es recomanen quan es necessiten arestes de tall agudes.

Característiques del metall dur recobert per CVD i PVD

Característiques	Composició recobriment	Color	Qualitat	
Qualitat CVD recoberta amb TiN-TiC-TiN. El gruix del recobriment és de 3-5 micres, per utilitzar en acer, acer aliat i acer inoxidable, amb o sense refrigeració.	TiN-TiC-TiN	●	TN15	
Qualitat CVD resistent al desgast per aplicacions generals. El recobriment multicapa conté òxid d'alumini que proporciona una major resistència a la calor i al desgast. S'utilitza per mecanitzar acer a velocitats més baixes que la qualitat TN15. Aquesta qualitat de tornejat s'utilitza en operacions que requereixen una gran extracció de material, fins i tot en operacions a baixa velocitat amb tall molt interromput, i per el mecanitzat problemàtic d'acer inoxidable a baixa velocitat i amb poca rigidesa.	TiCN+Al ₂ O ₃ +TiN	●	TN30	
Metall dur recobert per PVD amb TiAlN i una capa lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual cosa requereix menys esforç de tall per les operacions d'acabat. L'aresta de tall viva redueix els danys per fil d'aportació i proporciona un excel·lent acabat de superfície. Recomanat per acer aliat.	TiAlN	●	TL20	
Qualitat universal d'alt rendiment per el mecanitzat d'acers, acers austenítics, foses i aliatges temorresistents.	TiAlN	○	TL30	
Metall dur recobert per PVD amb TiAlN i una capa lubrificant. Té un baix coeficient de fricció, per la qual cosa requereix menys esforç de tall per les operacions d'acabat. L'aresta de tall viva redueix els danys per fil d'aportació i proporciona un excel·lent acabat de superfície. Recomanat per acer aliat.	TiAlN	●	TL40	

UNCOATED CARBIDE



UNCOATED CARBIDE

- Excellent thermal crack resistance makes it possible to machine in wet cutting conditions.
- Cemented carbide can be applied for various workpieces.
- High toughness and low cutting force.
- Low affinity to workpiece.

Features of uncoated carbide

Material		Grade	Colour	Composition	Definition
P Steel		PM25		WC+TiC+TaC+Co	General purpose uncoated grade in the P30 range. This tough, economical grade is suitable to work carbon steels, alloyed steels, tool steels and stainless steels. PM25 provides toughness and resistance to deformation in roughing and semi-finishing applications.
		PM40		WC+TiC+TaC+Co	Roughing grade in the P35 range. This tough grade is for structural, cast and tool steels. It is recommended when toughness is more important than wear resistance.
K Cast iron		KM15		WC+Co	Finishing grade in the K10 range. This carbide grade is for use on cast iron, aluminium and heat-resistant alloys. This grade works well on cobalt based alloys and synthetic materials and is suitable for finishing on heat-resistant alloys.

Application

ISO	Composition	Features	Workpiece
P	WC+TiC+TaC+Co	Heat resistance, excellent plastic deformation resistance.	Carbon steel, alloyed steel, stainless steel.
M	WC+TiC+TaC+Co	General tools stable heat resistance with strength.	Carbon steel, alloyed steel, stainless steel, cast steel.
K	WC+Co	High strength and superior wear resistance.	Carbon iron, non-ferrous metal, plastic, etc.

Properties


Grade	Hardness (HR _A)	TRS (Kgf/mm ²)	Young's modulus (10 ³ Kgf/mm ²)	Thermal expansion coefficient (10 ⁻⁶ /°C)	Thermal conductivity (cal/cm·sec·°C)
KM15	90.9	250	63	-	105
PM25	91.9	200	56	5.2	45
PM40	91.3	230	53	5.2	-

METALL DUR NO RECOBERT

- La seva excel·lent resistència a les fissures tèrmiques possibilita el mecanitzat amb refrigerant.
- El metall dur no recobert es pot utilitzar en una gran varietat de materials.
- Excel·lent duresa i baix esforç de tall.
- Baixa afinitat amb la peça a mecanitzar.



Característiques del metall dur no recobert

Característiques	Composició	Color	Qualitat		Material
Qualitat no recoberta per aplicacions generals en la gamma P30. Aquesta qualitat resistent i econòmica és adequada per mecanitzar acers al carboni, acers aliats, acers per eines i acers inoxidables. La qualitat PM25 proporciona tenacitat i resistència a la deformació en operacions de desbast i semiacabat.	WC+TiC+TaC+Co	●	PM25		P Acer
Qualitat per desbast en la gamma P35. Aquesta qualitat tenaç s'utilitza per acers estructurals, acers fosos i acers per eines. Es recomana quan la tenacitat és més important que la resistència al desgast.	WC+TiC+TaC+Co	●	PM40		
Qualitat per acabats en la gamma K10. Aquesta qualitat de metall dur s'utilitza per mecanitzar fosa, alumini i aliatges termorresistents. Dóna bons resultats en aliatges amb base de cobalt i materials sintètics i és adequada per acabats en aliatges termorresistents.	WC+Co	●	KM15		K Fosa

Aplicació

ISO	Composició	Característiques	Material a mecanitzar
P	WC+TiC+TaC+Co	Resistència a la calor, excel·lent resistència a la deformació plàstica.	Acer al carboni, acer aliat, acer inoxidable.
M	WC+TiC+TaC+Co	Alta resistència a la calor i tenacitat.	Acer al carboni, acer aliat, acer inoxidable, acer fos.
K	WC+Co	Alta tenacitat i gran resistència al desgast.	Ferro al carboni, materials no ferrosos, plàstics, etc.


Propietats

Qualitat	Duresa (HRa)	TRS (Kgf/mm²)	Mòdul de Young (10³Kgf/mm²)	Coeficient d'expansió tèrmica (10⁻⁶/°C)	Conductivitat tèrmica (cal/cm·sec.°C)
KM15	90.9	250	63	-	105
PM25	91.9	200	56	5.2	45
PM40	91.3	230	53	5.2	-




Inserts for parting and grooving Plaquetes per segar i ranurar

i USE CLASSIFICATION	i TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieug. interromput	Interruption / Interromput
● Continuous	● Continu	TN15			
● Slight interruption	● Llegerament interromput	TN30			
✖ Interruption	✖ Interromput	TL20			
		TL30			
		TL40			
		PM25			
		PM40			
		KM15			




GIGP

Reference / Referència	I	s	H	T	w	KM15	PM25	TIN25	TL20
GIGP10RN	17,00	2,00	7,00	6,00	1,00				
GIGP10RR	17,00	2,00	7,00	6,00	1,00				
GIGP10LN	17,00	2,00	7,00	6,00	1,00				
GIGP10LL	17,00	2,00	7,00	6,00	1,00				
GIGP15RN	17,00	2,00	7,00	6,00	1,50				
GIGP15RR	17,00	2,00	7,00	6,00	1,50				
GIGP15LN	17,00	2,00	7,00	6,00	1,50				
GIGP15LL	17,00	2,00	7,00	6,00	1,50				
GIGP20RN	17,00	2,00	7,00	6,00	2,00				
GIGP20RR	17,00	2,00	7,00	6,00	2,00				
GIGP20LN	17,00	2,00	7,00	6,00	2,00				
GIGP20LL	17,00	2,00	7,00	6,00	2,00				




GIGW

Reference / Referència	I	s	H	T	w	KM15	PM25	TIN25	TL20
GIGW55R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,00				
GIGW60R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,50				



GISG

Reference / Referència	I	s	H	T	w	KM15	PM25	TIN25	TL20
GISG05R-L	17,00	2,00	7,00	2,54	0,50				
GISG07R-L	17,00	2,00	7,00	2,54	0,70				
GISG08R-L	17,00	2,00	7,00	2,54	0,80				
GISG09R-L	17,00	2,00	7,00	2,54	0,90				
GISG11R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,10				
GISG13R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,30				
GISG16R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,60				
GISG185R-L	17,00	2,00	7,00	6,00	1,85				



GIST

Reference / Referència	I	s	H	T	KM15	PM25	TIN25	TL20
GIST3R-L	17,00	3,17	7,00	6,00				



Inserts for parting and grooving Plaquetes per segar i ranurar

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability


TIPUS DE MECANITZAT

- Continu
- Lleugerament interromput
- Interromput

DISPONIBILITAT


- Article estàndard
- Consulteu disponibilitat

Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lleug. interromput	Interruption / Interromput
TN15	●		
TN30		●	
TL20			●
TL30			●
TL40			●
PM25		●	
PM40		●	
KM15		●	
KM30		●	




WDMG

Reference / Ref.	I	s	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL30	ZR10
WDMG 02	22	2,0									
WDMG 03	22	3,0									
WDMG 04	25	4,0									
WDMG 05	25	5,0									
WDMG 06	25	6,0									




WDMP

Reference / Ref.	I	s	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL30	ZR10
WDMP 02	22	2,0									
WDMP 03	22	3,0									
WDMP 04	25	4,0									
WDMP 05	25	5,0									
WDMP 06	25	6,0									



WDMR

Reference / Ref.	I	s	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL30	ZR10
WDMR 02	22	2,0									
WDMR 03	22	3,0									
WDMR 04	25	4,0									
WDMR 05	25	5,0									
WDMR 06	25	6,0									




WDMT

Reference / Ref.	I	s	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL30	ZR10
WDMT 02	22	2,0									
WDMT 03	22	3,0									
WDMT 04	25	4,0									
WDMT 05	25	5,0									
WDMT 06	25	6,0									




Inserts for parting and grooving Plaquetes per segar i ranurar

USE CLASSIFICATION	TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Liegut, interromput	Interruption / Interromput
Continuous	Continu	TN15			
Slight interruption	Lleugerament interromput	TN30			
Interruption	Interromput	TL20			
		TL30			
		TL40			
		PM25			
		PM40			
		KM15			



MRCN



PTNT

Reference / Referència	s	KM11	PM24	PM40	TN15	TN20	TN30	TIN2	TL40	ZR10
PTNT 02	2,10		●	●						
PTNT 03	3,10	○	●	●						
PTNT 04	4,10		●	●						
PTNT 05	5,10	○	○							
PTNT 06	6,10							○		
PTNT 08	8,10							●		
PTNT 09	9,10		○				●	●		

Inserts for parting and grooving

Plaquetes per segar i ranurar

i USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- Interruption

i AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability


i TIPUS DE MECANITZAT

- Continu
- Lleugerament interromput
- Interromput

i DISPONIBILITAT

- Article estàndard
- Consulteu disponibilitat

Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lleug. interromput	Interruption / Interromput
TN15			
TN30			
TL20			
TL30			
TL40			
PM25			
PM40			
KM15			

**NG**

Reference / Ref.

Reference / Ref.	d	A	B	E	r	s	W	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL40	ZR10
NG2031R/L	4,76	5,56	6,86	1,27	0,05	3,81	0,79									
NG210R/L	4,76	5,56	6,86	1,27	0,05	3,81	0,99									
NG2041R/L	4,76	5,56	6,86	1,27	0,05	3,81	1,04									
NG2047R/L	4,76	5,56	6,86	1,27	0,05	3,81	1,19									
NG2058R/L	4,76	5,56	6,86	1,27	0,05	3,81	1,47									
NG2062R/L	4,76	5,56	6,86	2,79	0,05	3,81	1,57									
NG220R/L	4,76	5,56	6,86	2,79	0,05	3,81	2,01									
NG2094R/L	4,76	5,56	6,86	2,79	0,05	3,81	2,39									
NG230R/L	4,76	5,56	6,86	2,79	0,05	3,81	3,00									
NG2125R/L	4,76	5,56	6,86	2,79	0,05	3,81	3,18									
NG3031R/L	9,53	8,74	10,29	1,27	0,05	4,95	0,79									
NG310R/L	9,53	8,74	10,29	1,27	0,05	4,95	0,99									
NG3047R/L	9,53	8,74	10,29	1,91	0,05	4,95	1,19									
NG3062R/L	9,53	8,74	10,29	3,05	0,13	4,95	1,57									
NG3072R/L	9,53	8,74	10,29	3,05	0,13	4,95	1,83									
NG3078R/L	9,53	8,74	10,29	3,05	0,13	4,95	1,98									
NG320R/L	9,53	8,74	10,29	3,05	0,13	4,95	2,01									
NG3088R/L	9,53	8,74	10,29	3,05	0,13	4,95	2,24									
NG3094R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	2,39									
NG3105R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	2,67									
NG3110R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	2,79									
NG330R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	3,00									
NG3122R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	3,10									
NG3125R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	3,18									
NG3142R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	3,61									
NG3156R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	3,96									
NG340R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	4,01									
NG3178R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,13	4,95	4,52									
NG3185R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,51	4,95	4,70									
NG3189R/L	9,53	8,74	10,29	4,57	0,51	4,95	4,80									
NG4125R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,13	6,48	3,18									
NG4189R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,51	6,48	4,80									
NG4213R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,13	6,48	5,41									
NG4219R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,51	6,48	5,56									
NG4250R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,51	6,48	6,35									
NG4312R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,76	6,48	7,92									
NG6281R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,76	9,73	7,14									
NG6312R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,76	9,73	7,92									
NG6375R/L	9,53	11,51	16,15	6,35	0,76	9,73	9,53									





Inserts for parting and grooving Plaquetes per segar i ranurar

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- Interruption

TIPUS DE MECANITZAT

- Continu
- Lleugerament interromput
- Interromput


AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability

DISPONIBILITAT


- Article estàndard
- Consulteu disponibilitat

Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieug. interromput	Interruption / Interromput
TN15	●		
TN30		●	
TL20			●
TL30			●
TL40			●
PM25		●	
PM40		●	
KM15		●	



NR

Reference / Ref.	d	A	B	E	r	s	W	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL40	ZR10
NR2031R/L	4,76	5,56	6,81	2,79	0,79	3,81	1,57									
NR2047R/L	4,76	5,56	6,79	2,79	1,19	3,81	2,39									
NR2062R/L	4,76	5,56	6,77	2,79	1,57	3,81	3,18									
NR3031R/L	9,53	8,74	10,24	3,81	0,79	4,95	1,57									
NR3047R/L	9,53	8,74	10,22	3,81	1,19	4,95	2,39									
NR3062R/L	9,53	8,74	10,20	3,81	1,57	4,95	3,18									
NR3078R/L	9,53	8,74	10,18	3,81	1,98	4,95	3,96									
NR3094R/L	9,53	8,74	10,16	3,81	2,39	4,95	4,78									
NR4062R/L	9,53	11,51	16,07	6,35	1,57	6,48	3,18									
NR4094R/L	9,53	11,51	10,03	6,35	2,39	6,48	4,78									
NR4125R/L	9,53	11,51	15,98	6,35	3,18	6,48	6,35									



NT

Reference / Ref.	d	A	B	E	r	s	KM15	PM25	PM40	TN15	TN20	TN30	TK15	TL40	ZR10	
NT2R/L	4,76	5,56	6,76	1,91	0,08	3,81										
NT3R/L	9,53	8,74	10,16	2,49	0,13	4,95										
NT4R/L	9,53	11,51	15,98	3,25	0,13	6,48										

Microturn**i USE CLASSIFICATION**

- Continuous
- Slight interruption
- Interruption

i AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability


i TIPUS DE MECANITZAT

- Continu
- Lleugerament interromput
- Interromput

i DISPONIBILITAT

- Article estàndard
- Consulteu disponibilitat

Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieug. interromput	Interruption / Interromput
TN15	●		
TN30		●	
TL20			●
TL30			●
TL40			●
PM25		●	
PM40		●	
KM15		●	

**L**

Reference / Referència

Dmin b f s d r

Insert for turning.
Plaqueta per tornejat.

LS08.1846.02

7,8 3,3 4,65 3,5 6,0 0,2

LS11.1855.02

9,8 3,9 5,50 4,2 8,0 0,2

LS11.1867.02

11,0 3,9 6,70 4,2 8,0 0,2

LS14.1867.02

13,8 5,0 8,70 5,1 9,0 0,2

LS16.1897.02

15,5 5,0 9,70 5,4 11,0 0,2

KM15

PM25

TIN25


TL20

●

●

●

●

**R**

Reference / Referència

Dmin b f s d r

Insert for turning.
Plaqueta per tornejat.

RS08.1846.02

7,8 3,3 4,65 3,5 6,0 0,2

RS11.1855.02

9,8 3,9 5,50 4,2 8,0 0,2

RS11.1867.02

11,0 3,9 6,70 4,2 8,0 0,2

RS14.1867.02

13,8 5,0 8,70 5,1 9,0 0,2

RS16.1897.02

15,5 5,0 9,70 5,4 11,0 0,2

KM15

PM25

TIN25

TL20

●

●

●


●






Microturn

i USE CLASSIFICATION	i TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieg. interromput	Interruption / Interromput
● Continuous	● Continu	TN15			
● Slight interruption	● Llegerament interromput	TN30			
✖ Interruption	✖ Interromput	TL20			
i AVAILABILITY	i DISPONIBILITAT	TL30			
● Standard item	● Article estàndard	TL40			
<input type="radio"/> Check availability	<input type="radio"/> Consulteu disponibilitat	PM25			
		PM40			
		KM15			



L

Reference / Referència	Dmin	b	r	f	s	d	tmax	KM15	PM25	TIN25	TL20
LS08.008R04	8,0	0,8	0,4	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS08.012R06	8,0	1,2	0,6	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS08.018R09	8,0	1,8	0,9	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS11.008R04	11,0	0,8	0,4	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS11.012R06	11,0	1,2	0,6	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS11.018R09	11,0	1,8	0,9	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS11.020R10	11,0	2,0	1,0	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS11.030R15	11,0	3,0	1,5	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS14.012R06	14,0	1,2	0,6	9,0	4,0	9,0	4,0				
LS14.018R09	14,0	1,8	0,9	9,0	4,0	9,0	4,0				
LS14.020R10	14,0	2,0	1,0	9,0	4,0	9,0	4,0				
LS14.022R11	14,0	2,2	1,1	9,0	4,0	9,0	4,0				
LS14.030R15	14,0	3,0	1,5	9,0	4,0	9,0	4,0				
LS16.018R09	16,0	1,8	0,9	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS16.022R11	16,0	2,2	1,1	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS16.030R15	16,0	3,0	1,5	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS16.040R20	16,0	4,0	2,0	10,2	5,4	11,0	4,3				





R

Reference / Referència	Dmin	b	r	f	s	d	tmax	KM15	PM25	TIN25	TL20
RS08.008R04	8,0	0,8	0,4	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS08.012R06	8,0	1,2	0,6	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS08.018R09	8,0	1,8	0,9	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS11.008R04	11,0	0,8	0,4	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS11.012R06	11,0	1,2	0,6	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS11.018R09	11,0	1,8	0,9	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS11.020R10	11,0	2,0	1,0	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS11.030R15	11,0	3,0	1,5	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS14.012R06	14,0	1,2	0,6	9,0	4,0	9,0	4,0				
RS14.018R09	14,0	1,8	0,9	9,0	4,0	9,0	4,0				
RS14.020R10	14,0	2,0	1,0	9,0	4,0	9,0	4,0				
RS14.022R11	14,0	2,2	1,1	9,0	4,0	9,0	4,0				
RS14.030R15	14,0	3,0	1,5	9,0	4,0	9,0	4,0				
RS16.018R09	16,0	1,8	0,9	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS16.022R11	16,0	2,2	1,1	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS16.030R15	16,0	3,0	1,5	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS16.040R20	16,0	4,0	2,0	10,2	5,4	11,0	4,3				

Microturn


i USE CLASSIFICATION	i TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lleug. interromput	Interruption / Interromput
● Continuous	● Continu	TN15			
● Slight interruption	● Llegerament interromput	TN30			
✖ Interruption	✖ Interromput	TL20			
		TL30			
		TL40			
		PM25			
		PM40			
		KM15			

**L**

Reference / Ref.	Dmin	pitch.	t/H1	f	E	s	b	d	Insert for threading. Plaqueta per roscar.
LS08.0815.01	8,0	1,5 / 1,75	0,95	4,8	2,5	3,5	0,18	6,0	KM15
LS11.1020.01	11,0	2,0	1,08	6,7	3,0	4,3	0,25	8,0	PM25
LS11.1325.01	11,0	2,5	1,35	6,7	3,0	4,3	0,31	8,0	TIN25
LS14.1020.01	14,0	2,0	1,08	9,0	4,2	5,4	0,25	9,0	TL20
LS14.1325.01	14,0	2,5	1,35	9,0	4,7	5,4	0,31	9,0	
LS16.1325.01	16,0	2,5	1,35	10,2	4,2	5,5	0,31	11,0	
LS08.0205.01	8,0	0,5 / 0,75	0,43	4,8	2,7	3,5	0,06	6,0	
LS08.0510.01	8,0	1,0 / 1,25	0,70	4,8	2,7	3,5	0,12	6,0	
LS11.0205.01	11,0	0,5 / 0,75	0,75	6,7	3,5	4,3	0,06	8,0	
LS11.0510.01	11,0	1,0	0,55	6,7	3,5	4,3	0,12	8,0	
LS11.0815.01	11,0	1,5	0,81	6,7	3,5	4,3	0,18	8,0	
LS14.0510.01	14,0	1,0	0,55	9,0	4,7	5,4	0,12	9,0	
LS14.0815.01	14,0	1,5	0,81	9,0	4,5	5,4	0,18	9,0	
LS16.0510.01	16,0	1,0	0,55	10,2	4,7	5,5	0,12	11,0	
LS16.0815.01	16,0	1,5	0,81	10,2	4,5	5,5	0,18	11,0	
LS16.1020.01	16,0	2,0	1,08	10,2	4,2	5,5	0,25	11,0	

R


Reference / Ref.	Dmin	pitch.	t/H1	f	E	s	b	d	Insert for threading. Plaqueta per roscar.
RS08.0815.01	8,0	1,5 / 1,75	0,95	4,8	2,5	3,5	0,18	6,0	KM15
RS11.1020.01	11,0	2,0	1,08	6,7	3,0	4,3	0,25	8,0	PM25
RS11.1325.01	11,0	2,5	1,35	6,7	3,0	4,3	0,31	8,0	TIN25
RS14.1020.01	14,0	2,0	1,08	9,0	4,2	5,4	0,25	9,0	TL20
RS14.1325.01	14,0	2,5	1,35	9,0	4,7	5,4	0,31	9,0	
RS16.1325.01	16,0	2,5	1,35	10,2	4,2	5,5	0,31	11,0	
RS08.0205.01	8,0	0,5 / 0,75	0,43	4,8	2,7	3,5	0,06	6,0	
RS08.0510.01	8,0	1,0 / 1,25	0,70	4,8	2,7	3,5	0,12	6,0	
RS11.0205.01	11,0	0,5 / 0,75	0,75	6,7	3,5	4,3	0,06	8,0	
RS11.0510.01	11,0	1,0	0,55	6,7	3,5	4,3	0,12	8,0	
RS11.0815.01	11,0	1,5	0,81	6,7	3,5	4,3	0,18	8,0	
RS14.0510.01	14,0	1,0	0,55	9,0	4,7	5,4	0,12	9,0	
RS14.0815.01	14,0	1,5	0,81	9,0	4,5	5,4	0,18	9,0	
RS16.0510.01	16,0	1,0	0,55	10,2	4,7	5,5	0,12	11,0	
RS16.0815.01	16,0	1,5	0,81	10,2	4,5	5,5	0,18	11,0	
RS16.1020.01	16,0	2,0	1,08	10,2	4,2	5,5	0,25	11,0	





Microturn


i USE CLASSIFICATION	i TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieug. interromput	Interruption / Interromput
● Continuous	● Continu	TN15			
● Slight interruption	● Lleugerament interromput	TN30			
✖ Interruption	✖ Interromput	TL20			
		TL30			
		TL40			
		PM25			
		PM40			
		KM15			



L Insert for grooving. Plaqueta per ranurar.										
Reference / Ref.	Dmin	b	f	s	d	tmax	KM15	PM25	TIN25	TL20
LS008.0070	8,0	0,73	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0080	8,0	0,83	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0090	8,0	0,93	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0110	8,0	1,20	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0130	8,0	1,40	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0160	8,0	1,70	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0100	8,0	1,00	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0150	8,0	1,50	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS008.0200	8,0	2,00	4,8	3,3	6,0	1,0				
LS011.0070	11,0	0,73	6,7	4,2	8,0	1,2				
LS011.0080	11,0	0,83	6,7	4,2	8,0	1,3				
LS011.0090	11,0	0,93	6,7	4,2	8,0	1,5				
LS011.0110	11,0	1,20	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0130	11,0	1,40	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0160	11,0	1,70	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0100	11,0	1,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0150	11,0	1,50	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0200	11,0	2,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0250	11,0	2,50	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS011.0300	11,0	3,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
LS014.0070	14,0	0,73	9,0	5,3	9,0	1,2				
LS014.0080	14,0	0,83	9,0	5,3	9,0	1,3				
LS014.0090	14,0	0,93	9,0	5,3	9,0	1,5				
LS014.0110	14,0	1,20	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0130	14,0	1,40	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0160	14,0	1,70	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0150	14,0	1,50	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0200	14,0	2,00	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0250	14,0	2,50	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS014.0300	14,0	3,00	9,0	5,3	9,0	4,0				
LS016.0070	16,0	0,73	10,2	5,4	11,0	1,2				
LS016.0080	16,0	0,83	10,2	5,4	11,0	1,3				
LS016.0090	16,0	0,93	10,2	5,4	11,0	1,5				
LS016.0110	16,0	1,20	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0130	16,0	1,40	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0160	16,0	1,70	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0150	16,0	1,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0200	16,0	2,00	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0250	16,0	2,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0300	16,0	3,00	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0350	16,0	3,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
LS016.0400	16,0	4,00	10,2	5,4	11,0	4,3				


Microturn

i USE CLASSIFICATION	i TIPUS DE MECANITZAT	Grade Qualitat	Continuous / Continu	Slight interruption / Lieug. interromput	Interruption / Interrromput
● Continuous	● Continu	TN15	●		
● Slight interruption	● Lleugerament interromput	TN30		●	
✖ Interruption	✖ Interromput	TL20			✖
		TL30			✖
		TL40			✖
		PM25			
		PM40			
		KM15			








**R**

Reference / Ref.	Dmin	b	f	s	d	tmax	KM15	PM25	TIN25	TL20
RS008.0070	8,0	0,73	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0080	8,0	0,83	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0090	8,0	0,93	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0110	8,0	1,20	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0130	8,0	1,40	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0160	8,0	1,70	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0100	8,0	1,00	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0150	8,0	1,50	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS008.0200	8,0	2,00	4,8	3,3	6,0	1,0				
RS011.0070	11,0	0,73	6,7	4,2	8,0	1,2				
RS011.0080	11,0	0,83	6,7	4,2	8,0	1,3				
RS011.0090	11,0	0,93	6,7	4,2	8,0	1,5				
RS011.0110	11,0	1,20	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0130	11,0	1,40	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0160	11,0	1,70	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0100	11,0	1,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0150	11,0	1,50	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0200	11,0	2,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0250	11,0	2,50	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS011.0300	11,0	3,00	6,7	4,2	8,0	2,3				
RS014.0070	14,0	0,73	9,0	5,3	9,0	1,2				
RS014.0080	14,0	0,83	9,0	5,3	9,0	1,3				
RS014.0090	14,0	0,93	9,0	5,3	9,0	1,5				
RS014.0110	14,0	1,20	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0130	14,0	1,40	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0160	14,0	1,70	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0150	14,0	1,50	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0200	14,0	2,00	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0250	14,0	2,50	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS014.0300	14,0	3,00	9,0	5,3	9,0	4,0				
RS016.0070	16,0	0,73	10,2	5,4	11,0	1,2				
RS016.0080	16,0	0,83	10,2	5,4	11,0	1,3				
RS016.0090	16,0	0,93	10,2	5,4	11,0	1,5				
RS016.0110	16,0	1,20	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0130	16,0	1,40	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0160	16,0	1,70	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0150	16,0	1,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0200	16,0	2,00	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0250	16,0	2,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0300	16,0	3,00	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0350	16,0	3,50	10,2	5,4	11,0	4,3				
RS016.0400	16,0	4,00	10,2	5,4	11,0	4,3				







Toolholders Portaeines

STHE  Page Pàgina B18	CZDP  Page Pàgina B20	CZCD  Page Pàgina B21	CZGD  Page Pàgina B22	CZFD  Page Pàgina B25
CZCB  Page Pàgina B42	XLCF  Page Pàgina B43			
MRCN 1,6 .. MRCN 6,0	PTNT 02 PTNT 03 PTNT 04			






Boring bars Barres de mandrinar

608.00  Page Pàgina B44	CZGB  Page Pàgina B45
R/LS 08.. R/LS 16..	MRCN 3,0 MRCN 4,0





Tool blocks Portalames

CPTS  Page Pàgina B46	DPTS  Page Pàgina B46
---	--

Blades Lames

CZDPN  Page Pàgina B47	CRCFN  Page Pàgina B48	XLCFN  Page Pàgina B49	XLCTN  Page Pàgina B50	XLCTN-HSS  HSS Page Pàgina B51
WDM.. 02 WDM.. 03 WDM.. 04	MRCN 2,2 .. MRCN 6,0	PTNT 02 .. PTNT 09	PTNT 02 .. PTNT 06	PTNT 02 .. PTNT 04


Top Notch tools Eines Top Notch

NE 93°  N.. 2 N.. 3 N.. 4 Page Pàgina B52	NR 45°  Page Pàgina B53	NS 93°  Page Pàgina B54	NNTO 93°  N.. 2 N.. 3 N.. 4 Page Pàgina B55
--	---	---	---






Characteristics:
Multipurpose toolholders for grooving,
threading and turning.
For precision turning.



Características:
Portaeines sistema "mini" per
ranurar, roscar i tornejar.
Per decolletatge de precisió.



STHE

Reference Referència	h	h1	B	L	f	Insert size Mida plaqueta	kg
STHER/L0808M07	8	8	8	150	8	GI..	0,070
STHER/L1010M07	10	10	10	150	10	GI..	0,110
STHER/L1212M07	12	12	12	150	12	GI..	0,150
STHER/L1616M07	16	16	16	150	16	GI..	0,280

Reference Referència				Nm
STHER/L0808M07		1230	5508	1.2
STHER/L1010M07		1230	5508	1.2
STHER/L1212M07		1230	5508	1.2
STHER/L1616M07		1230	5508	1.2

GI	i B06	GIGP	GIGW
Reference / Ref.	I s d		
GI..	17,00 2,00 7,00		
GIGP - Grooving and parting inserts / Plaquetes de ranurar i segar			
GIGW - Threading inserts / Plaquetes de roscar			
GISG - Grooving inserts / Plaquetes de ranurar			
GIST - Turning inserts / Plaquetes de tornejar			

Grooving and parting / Segat i ranurat

Characteristics:

- High precision.
- Close tolerances.
- Wide variety of insert widths.

Características:

- Alta precisió.
- Toleràncies estretes.
- Gran varietat d'amplades de plaqueta.

GIGP
Grooving and parting inserts
Plaquetes per ranurar i segar


GISG
Grooving inserts
Plaquetes per ranurar



Recommended cutting conditions / Condicions de tall recomanades

Material	Cutting speed m/min. / Velocitat de tall m/min.
	TN30
P	60-200
M	60-180
K	60-150
S	20-50

■ Recommended starting value
Valor inicial recomanat



Threading / Roscat


Two types of threading:

- Partial profile 55°.
- Partial profile 60°.

Dos tipus de rosca:


- Perfil parcial 55°.
- Perfil parcial 60°.

GIGW
Threading inserts
Plaquetes per roscar



Recommended cutting conditions / Condicions de tall recomanades

Material	Cutting speed m/min. / Velocitat de tall m/min.
	TN30
P	60-200
M	60-180
K	60-150
S	20-50



Turning / Tornejat

Characteristics:

- Maximum deep of cut is 3,00 mm.
- Too low cutting speed will result in inadequate tool life and it is advisable to follow cutting speed recommendations.


Características:

- Profunditat de tall màxima: 3,00 mm.
- Una velocitat de tall massa baixa donarà com a resultat una durada inadequada de la plaqueta. És aconsellable seguir les velocitats de tall recomanades.

GIST
Turning inserts
Plaquetes per tornejjar



■ Machining field
Zona de mecanitzat






CZDP


Characteristics:

Parting, grooving and face grooving toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories. Modular system for inserts with thickness from 2 to 6 mm.



Características:

Portaeines de segat, ranurat i ranurat frontal que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris. Sistema modular per plaquetes amb gruixos de 2 a 6 mm.



Reference Referència	$h=h1$	b	L	L1	B	Code	Nm	Insert size Mida plaqueta	Weight Kg
CZDP L 1616 H02/12	16	16	100	12	2	1916 5005	4.0	WDM.. 02	0,180
CZDP R 1616 H02/12	16	16	100	12	2	1916 5005	4.0	WDM.. 02	0,180
CZDP L 1616 H03/12	16	16	100	12	3	1916 5005	4.0	WDM.. 03	0,180
CZDP R 1616 H03/12	16	16	100	12	3	1916 5005	4.0	WDM.. 03	0,180
CZDP L 1616 H03/20	16	16	100	20	3	1916 5005	4.0	WDM.. 03	0,170
CZDP R 1616 H03/20	16	16	100	20	3	1916 5005	4.0	WDM.. 03	0,170
CZDP L 2020 K02/12	20	20	125	12	2	1906 5005	4.0	WDM.. 02	0,370
CZDP R 2020 K02/12	20	20	125	12	2	1906 5005	4.0	WDM.. 02	0,370
CZDP L 2020 K03/12	20	20	125	12	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,370
CZDP R 2020 K03/12	20	20	125	12	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,370
CZDP L 2020 K03/20	20	20	125	20	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,350
CZDP R 2020 K03/20	20	20	125	20	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,350
CZDP L 2020 K04/12	20	20	125	12	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,370
CZDP R 2020 K04/12	20	20	125	12	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,370
CZDP L 2020 K04/20	20	20	125	20	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,350
CZDP R 2020 K04/20	20	20	125	20	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,350
CZDP L 2525 M03/12	25	25	150	12	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,680
CZDP R 2525 M03/12	25	25	150	12	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,680
CZDP L 2525 M03/20	25	25	150	20	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,650
CZDP R 2525 M03/20	25	25	150	20	3	1906 5005	4.0	WDM.. 03	0,650
CZDP L 2525 M04/12	25	25	150	12	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,680
CZDP R 2525 M04/12	25	25	150	12	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,680
CZDP L 2525 M04/20	25	25	150	20	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,650
CZDP R 2525 M04/20	25	25	150	20	4	1906 5005	4.0	WDM.. 04	0,650
CZDP L 2525 M05/12	25	25	150	12	5	1906 5005	4.0	WDM.. 05	0,680
CZDP R 2525 M05/12	25	25	150	12	5	1906 5005	4.0	WDM.. 05	0,680
CZDP L 2525 M05/22	25	25	150	22	5	1906 5005	4.0	WDM.. 05	0,650
CZDP R 2525 M05/22	25	25	150	22	5	1906 5005	4.0	WDM.. 05	0,650
CZDP L 2525 M06/22	25	25	150	22	6	1906 5005	4.0	WDM.. 06	0,650
CZDP R 2525 M06/22	25	25	150	22	6	1906 5005	4.0	WDM.. 06	0,650

WDM..

i B07

Reference / Ref.

s

WDM.. 02

2,0

WDM.. 03

3,0

WDM.. 04


4,0

WDM.. 05

5,0

WDM.. 06

6,0



WDMG: Insert for grooving.

WDMP: Insert for parting.

WDMR: Insert for parting with radius.

WDMT: Insert for turning.

WDMG: Plaqueta de ranurar.

WDMP: Plaqueta de segar.

WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.

WDMT: Plaqueta de tormear.

WDMG

WDMP



WDMR

WDMT






Characteristics:

Parting, grooving and side turning toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


Double-ended inserts with thickness from 2 to 6 mm.



Características:

Portaeines per segat, ranurat i tornejat lateral que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.


Plaquetes de dues puntes amb gruixos de 2 a 6 mm.

**CZCD**

Reference Referència	h	b	L1	L2	h1	B	a	Insert size Mida plaqueta	kg
CZCD L 1616 H23	16	16	100	30	16	2-3	5	WDM.. 02-03	0,190
CZCD R 1616 H23	16	16	100	30	16	2-3	5	WDM.. 02-03	0,190
CZCD L 2020 K23	20	20	125	32	20	2-3	5	WDM.. 02-03	0,360
CZCD R 2020 K23	20	20	125	32	20	2-3	5	WDM.. 02-03	0,360
CZCD L 2020 K46	20	20	125	32	20	4-6	6	WDM.. 04-06	0,360
CZCD R 2020 K46	20	20	125	32	20	4-6	6	WDM.. 04-06	0,360
CZCD L 2525 M46	25	25	150	34	25	4-6	6	WDM.. 04-06	0,660
CZCD R 2525 M46	25	25	150	34	25	4-6	6	WDM.. 04-06	0,660

Reference Referència				Nm
CZCD L 1616 H23		1916	5005	4.0
CZCD R 1616 H23		1916	5005	4.0
CZCD L 2020 K23		1906	5005	4.0
CZCD R 2020 K23		1906	5005	4.0
CZCD L 2020 K46		1906	5005	4.0
CZCD R 2020 K46		1906	5005	4.0
CZCD L 2525 M46		1906	5005	4.0
CZCD R 2525 M46		1906	5005	4.0

WDM..		i B07
Reference / Ref.	s	
WDM.. 02	2,0	
WDM.. 03	3,0	
WDM.. 04	4,0	
WDM.. 05	5,0	
WDM.. 06	6,0	



WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.
WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.
WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejat.


WDMG	WDMP
WDMR	WDMT



Characteristics:

Parting, grooving and side turning toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


Double-ended inserts with thickness from 2 to 6 mm.



Características:

Portaeines per segat, ranurat i tornejat lateral que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaquetes de dues puntes amb gruixos de 2 a 6 mm.



CZGD

Reference Referència	h	b	L	B	kg
CZGD L 2020 K26	20	20	125	2-6	0,310
CZGD R 2020 K26	20	20	125	2-6	0,310
CZGD L 2525 M26	25	25	150	2-6	0,610
CZGD R 2525 M26	25	25	150	2-6	0,610
CZGD L 3232 P26	32	32	170	2-6	1,300
CZGD R 3232 P26	32	32	170	2-6	1,300

Reference Referència					Nm
CZGD L 2020 K26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZGD R 2020 K26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZGD L 2525 M26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZGD R 2525 M26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZGD L 3232 P26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZGD R 3232 P26	1025	1450	5003	5520	3.0

Modular blades / Lames modulares CZFD

- WDM.. 02
- WDM.. 03
- WDM.. 04
- WDM.. 05
- WDM.. 06



- WDM.. 03
- WDM.. 04
- WDM.. 05
- WDM.. 06



Right-handed holders use right-handed modular blades.





Els portaeines a dretes utilitzen lames modulares a dretes.



Right Hand / A dretes



Left Hand / A esquerres

Characteristics:
Modular grooving blades.Características:
Lames modulares de ranurat.

CZFD

CZGD

CZFD

Reference Referència	L1	L	B	Insert size Mida plaqueta
CZFD L 0012-02	12	38	2	WDM.. 02
CZFD R 0012-02	12	38	2	WDM.. 02
CZFD L 0020-02	20	46	2	WDM.. 02
CZFD R 0020-02	20	46	2	WDM.. 02
CZFD L 0012-03	12	38	3	WDM.. 03
CZFD R 0012-03	12	38	3	WDM.. 03
CZFD L 0020-03	20	46	3	WDM.. 03
CZFD R 0020-03	20	46	3	WDM.. 03
CZFD L 0012-04	12	38	4	WDM.. 04
CZFD R 0012-04	12	38	4	WDM.. 04
CZFD L 0020-04	20	46	4	WDM.. 04
CZFD R 0020-04	20	46	4	WDM.. 04
CZFD L 0012-05	12	38	5	WDM.. 05
CZFD R 0012-05	12	38	5	WDM.. 05
CZFD L 0022-05	22	48	5	WDM.. 05
CZFD R 0022-05	22	48	5	WDM.. 05
CZFD L 0012-06	12	38	6	WDM.. 06
CZFD R 0012-06	12	38	6	WDM.. 06
CZFD L 0022-06	22	48	6	WDM.. 06
CZFD R 0022-06	22	48	6	WDM.. 06


WDM..

B07

Reference / Ref.

s

WDM.. 02	2,0
WDM.. 03	3,0
WDM.. 04	4,0
WDM.. 05	5,0
WDM.. 06	6,0



WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.
WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.

WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.
WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.


WDMG**WDMP****WDMR****WDMT**



Right Hand / A dretes




Left Hand / A esquerres




CZFD

Reference Referència	L1	L	B	Ø Range Ø Interval	Insert size Mida plaqueta
CZFD L 4055-03	12	38	3	40-55	WDM.. 03
CZFD R 4055-03	12	38	3	40-55	WDM.. 03
CZFD L 5570-03	15	41	3	55-70	WDM.. 03
CZFD R 5570-03	15	41	3	55-70	WDM.. 03
CZFD L 7098-03	18	44	3	70-98	WDM.. 03
CZFD R 7098-03	18	44	3	70-98	WDM.. 03
CZFD L 90140-03	18	44	3	90-140	WDM.. 03
CZFD R 90140-03	18	44	3	90-140	WDM.. 03
CZFD L 130300-03	18	44	3	130-300	WDM.. 03
CZFD R 130300-03	18	44	3	130-300	WDM.. 03
CZFD L 300999-03	18	44	3	300-999	WDM.. 03
CZFD R 300999-03	18	44	3	300-999	WDM.. 03
CZFD L 4055-04	18	44	4	40-55	WDM.. 04
CZFD R 4055-04	18	44	4	40-55	WDM.. 04
CZFD L 5570-04	18	44	4	55-70	WDM.. 04
CZFD R 5570-04	18	44	4	55-70	WDM.. 04
CZFD L 7098-04	18	44	4	70-98	WDM.. 04
CZFD R 7098-04	18	44	4	70-98	WDM.. 04
CZFD L 90140-04	18	44	4	90-140	WDM.. 04
CZFD R 90140-04	18	44	4	90-140	WDM.. 04
CZFD L 130300-04	18	44	4	130-300	WDM.. 04
CZFD R 130300-04	18	44	4	130-300	WDM.. 04
CZFD L 300999-04	18	44	4	300-999	WDM.. 04
CZFD R 300999-04	18	44	4	300-999	WDM.. 04
CZFD L 5070-05	20	46	5	50-70	WDM.. 05
CZFD R 5070-05	20	46	5	50-70	WDM.. 05
CZFD L 7098-05	20	46	5	70-98	WDM.. 05
CZFD R 7098-05	20	46	5	70-98	WDM.. 05
CZFD L 90140-05	20	46	5	90-140	WDM.. 05
CZFD R 90140-05	20	46	5	90-140	WDM.. 05
CZFD L 130300-05	20	46	5	130-300	WDM.. 05
CZFD R 130300-05	20	46	5	130-300	WDM.. 05
CZFD L 300999-05	20	46	5	300-999	WDM.. 05
CZFD R 300999-05	20	46	5	300-999	WDM.. 05
CZFD L 5070-06	20	46	6	50-70	WDM.. 06
CZFD R 5070-06	20	46	6	50-70	WDM.. 06
CZFD L 7098-06	20	46	6	70-98	WDM.. 06
CZFD R 7098-06	20	46	6	70-98	WDM.. 06
CZFD L 90140-06	20	46	6	90-140	WDM.. 06
CZFD R 90140-06	20	46	6	90-140	WDM.. 06
CZFD L 130300-06	20	46	6	130-300	WDM.. 06
CZFD R 130300-06	20	46	6	130-300	WDM.. 06
CZFD L 300999-06	20	46	6	300-999	WDM.. 06
CZFD R 300999-06	20	46	6	300-999	WDM.. 06




Characteristics:

Parting, grooving and face grooving toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories. Modular system for inserts with thickness from 2 to 6 mm.



Características:

Portaeines per segat, ranurat i tornejat frontal que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris. Plaquetes de dues puntes amb gruixos de 2 a 6 mm.

**CZFD**

Reference Referència	h	b	L	B	Kg
CZFD L 2020 K26	20	20	125	2-6	0,450
CZFD R 2020 K26	20	20	125	2-6	0,450
CZFD L 2525 M26	25	25	150	2-6	0,780
CZFD R 2525 M26	25	25	150	2-6	0,780
CZFD L 3232 P26	32	32	170	2-6	1,400
CZFD R 3232 P26	32	32	170	2-6	1,400

Reference Referència					Nm
CZFD L 2020 K26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZFD R 2020 K26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZFD L 2525 M26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZFD R 2525 M26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZFD L 3232 P26	1025	1450	5003	5520	3.0
CZFD R 3232 P26	1025	1450	5003	5520	3.0

Modular blades / Lames modulares CZFD

- WDM.. 02
- WDM.. 03
- WDM.. 04
- WDM.. 05
- WDM.. 06

**CZFD**

- WDM.. 03
- WDM.. 04
- WDM.. 05
- WDM.. 06




Right-handed holders use left-handed modular blades.
Els portaeines a dretes utilitzen lames a esquerres.




Tool selection
Selecció de l'eina

Notes to select the tool body
Recomanacions per seleccionar l'eina adequada

Modular blade
Lama modular



Modular blade
Lama modular




i Select the shortest possible blade suitable for the application.


Seleccioneu la lama més curta possible, que sigui adequada a l'aplicació.

i Select the shortest possible blade suitable for the application.



Seleccioneu la lama més curta possible, que sigui adequada a l'aplicació.

Tool selection
Selecció de l'eina**Notes for the tool setting**
Recomanacions per el muntatge de l'eina**Setting of the cutting edge height**
Com ajustar l'alçada de l'aresta de tall

- i** <Grooving/Cross-feed machining> Set the cutting edge height to $\pm 0,1$ mm parallel to the central axis.
<Parting> Set the cutting edge height to $0\pm 0,2$ mm parallel to the central axis.
<Ranurat/Mecanitzat amb avanç creuat> Ajusteu l'alçada de l'aresta de tall a $\pm 0,1$ mm paral·lelament a l'eix central.
<Segat> Ajusteu l'alçada de l'aresta de tall a $0\pm 0,2$ mm paral·lelament a l'eix central.

Tool setting angle
Com ajustar l'angle d'atac de l'eina

- i** Set the insert perpendicular to the central axis.
Col-loqueu la plaqueta de manera perpendicular a l'eix central.


Overhang
Voladís

- i** When you set the tool, ensure that the overhang is as short as possible.
Quan ajusteu l'eina, assegureu-vos que el voladís sigui el més curt possible.

Machining recommendations Recomanacions per el mecanitzat

Notes for multi-functional machining Recomanacions per el mecanitzat multifuncional


Machining of narrow grooves Mecanitzat de ranures estretes



- i** We recommend to do the plunging in several passes. Following the above mentioned steps makes it difficult for the chips to elongate. This also improves the accuracy of the workpiece wall surface.

Aconsellem dur a terme el ranurat frontal en diverses passades. Seguint aquest consell impedirà que la ferritja sigui excessivament llarga. A més, millorarà la precisió de la superfície de la paret de la peça a mecanitzar.




Machining wide grooves Mecanitzat de ranures amples



- i** It is recommended to use cross-feed machining.
Es recomana mecanitzar mitjançant avanç creuat.

Machining of wide grooves Mecanitzat de ranures amples

ROUGHING DESBAST






- i** 1 - Carry out grooving.
Entreu i ranureu.
- 2 - Retract the tool approx. 0,1 mm.
Retraieu l'eina aprox. 0,1 mm.
- 3 - Carry out cross-feed machining.
Continuar el mecanitzat amb avanç creuat.
- 4 - Retract the tool approx. 0,1 mm.
Retraieu l'eina aprox. 0,1 mm.
- 5 - Carry out grooving.
Continued ranurant.
- 6 - Retract the tool approx. 0,1 mm.
Retraieu l'eina aprox. 0,1 mm.
- * Repeat the steps 1 - 6.
* Repetiu els passos 1 - 6.

Machining recommendations Recomanacions per el mecanitzat

Notes for multi-functional machining Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

*Machining wide grooves
Mecanitzat de ranures amples*



*FINISHING
ACABAT*







- 1 - Carry out grooving to the end point of the corner radius.
Continueu el ranurat fins l'extrem del radi de punta.
- 2 - The machining of the wall surface, corner radius and bottom face must be carried out in one process.
El mecanitzat de la superficie de la paret, del radi de punta i de la superficie inferior s'ha de fer en un únic procés.
- 3 - Stop at the bottom of the corner radius.
Deteniu-vos a la part inferior del radi de punta.

*Machining wide grooves
Mecanitzat de ranures amples*

*FINISHING
ACABAT*



- 10 - Machine the counter wall to the corner radius in one process.
Mecanitzeu la paret oposada al radi de punta en un sol procés.
- 11 - Finish the machining.
Acabeu el mecanitzat.

Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat**Notes for multi-functional machining**
Recomanacions per el mecanitzat multifuncional**Wall machining**
Mecanitzat de parets**Wall machining**
Mecanitzat de parets


- i** When machining a wall, chip jamming can occur. In that case, stop the cross-feed machining just before the wall (a point less than the insert width) and then remove the remaining material by plunging.

Quan mecanitez una paret, la ferritja es pot acumular. En aquest cas, detingueu l'avanc creuat just abans d'arribar a la paret (un punt menys que l'amplada de la plaqueta) i després retireu el material sobrant mitjançant ranurat frontal.


Machining recommendations Recomanacions per el mecanitzat

Notes for multi-functional machining Recomanacions per el mecanitzat multifuncional

Precautions when finishing walls Precaucions per l'acabat de parets



Machining of a ring Mecanitzat d'un anell




i To produce high accuracy walls using face grooving inserts, do not carry out back turning. We recommend plunging.



Per aconseguir parets d'alta precisió utilitzant plaquetes de ranurat frontal, no mecanitzeu cap enrere. Aconsellem sempre l'atac frontal.

i When a ring remains in a cross-feed end process, finish the cross-feed machining 1-1,5 mm short of the end point, and then remove the ring by plunging.

Quan quedi un anell al final d'una operació amb avanç creuat, acabeu el mecanitzat amb avanç creuat a 1-1,5 mm del punt final, i després eliminieu l'anell de manera frontal.

Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat**Notes for multi-functional machining**
Recomanacions per el mecanitzat multifuncional**Notes for the first pass**
Recomanacions per la primera passada



- i** With the face grooving ball nose insert it is possible to do tridimensional copying. Set the depth of cut (ap) to 40% less than the insert width.
Amb les plaquetes de ranurar de punta rodona és possible realitzar operacions de copiat tridimensional. Configureu la profunditat de tall (ap) a un 40% menys que l'amplada de la plaqueta.

ROUGHING
DESBAST**FINISHING**
ACABAT

	WDMR	ap (mm)
	WDMR 03	0,10
	WDMR 04	0,15
	WDMR 05	0,20
	WDMR 06	0,25


- i** Carry out finishing in one process. For the depth of cut (ap) when back turning, refer to the table above.




L'acabat s'ha de realitzar en una sola passada.
Consulteu la taula de dalt per conèixer la profunditat de tall (ap) si heu de tornejar en retrocés.



- i** Use plunging and cross-feed machining. When machining the corner, vibration is likely to occur. To avoid this, reduce the feed by 50%.



Ranureu frontalment i mecanizeu amb avanç creuat.
Durant el mecanitzat de la punta és possible que es produueixin vibracions. Per evitar-les, reduiu l'avanç un 50%.

**Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat****Notes for parting
Recomanacions per el segat**

Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat**Notes for face grooving**
Recomanacions per el ranurat frontal**Notes for the first pass**
Recomanacions per la primera passada

i During the first face grooving pass it is difficult to disperse the broken chips, and that can lead to problems, such as insert wearing. Maintain longer chips that disperse easily by reducing the feed per rotation.

Durant la primera passada del ranurat frontal és difícil evacuar les ferritges trencades, la qual cosa pot provocar problemes, com per exemple el desgast de la plaqueta. Manteniu les ferritges més llargues perquè es dispersin més fàcilment, reduint l'avanç per rotació.

Notes for the first pass
Recomanacions per la primera passada




i If the chips become too long, use peck feed to break them into a suitable length.

Si les ferritges s'allarguen excessivament, apliqueu un avanç pinçat per tal de trencar-la en fragments més curts.

**Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat****Notes for face grooving
Recomanacions per el ranurat frontal**

Notes for face grooving by plunging in several passes

Recomanacions per el ranurat frontal amb atacs en diverses passades



i When machining a face groove in several passes, machine from the outer diameter towards the centre, leaving space for discharging chips, and so preventing insert damage caused by chip jamming.




It is recommended to set the plunging width of cut at 60-80% of the insert width. This enhances the effect of the chipbreaker by enlarging the width of the groove to improve chip dispersal.

Quan mecanitzeu ranures frontals en diverses passades, s'ha de mecanitzar la peça des del diàmetre extern fins al centre, deixant espai per l'evacuació de les ferritges. Així evitareu que la plaqueta es faci malbé degut a l'encallament de les ferritges.

Recomanem fixar l'amplada de la ranura en el 60-80% de l'amplada de la plaqueta. Això millora l'efecte del trencaferritges, ja que a l'augmentar l'amplada de la ranura, millora l'evacuació de les ferritges.

Notes for face grooving by combination of plunging and traverse machining

Recomanacions per el ranurat frontal combinant atac frontal i mecanitzat transversal.



i When face grooving by using plunge feed and traverse machining, always machine from the outer diameter towards the centre to disperse the chips outwards in order to avoid chip jamming problems.

Set the depth of cut within 40% of the insert width.

Per fer ranures frontals mitjançant atacs frontals i mecanitzat transversal, s'ha de mecanitzar sempre des del diàmetre exterior cap al centre, per evacuar les ferritges cap enfora i evitar els problemes d'encallament. Fixeu la profunditat de tall en el 40% de l'amplada de la plaqueta.






Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat



Notes for face grooving
Recomanacions per el ranurat frontal

*Notes for face grooving by combination of plunging and traverse machining
Recomanacions per el ranurat frontal combinant atac frontal i mecanitzat transversal*






i When infeed machining at the bottom of a deep groove, chips may interfere on the cutting edge near the centre wall.

In such cases, stop infeed machining just before the centre wall (at a point less than the insert width) and then remove the remaining material by plunge cut.

Al mecanitzar frontalment la paret inferior d'una ranura profunda, les ferrites poden interferir amb l'aresta de tall a prop de la paret central.

En aquests casos, atureu l'avanç transversal just abans d'arribar a la paret central (en un punt menor a l'amplada de la plaqueta), i retireu el material sobrant mitjançant ranurat frontal.

*Finishing
Acabat*





i When you finish cutting, machine continuously from the outer wall to the bottom of the groove, then finally plunge cut the centre wall.

Quan realizeu acabats, mecanitez la peça continuament des de la paret externa fins al fons de la ranura. Després, elimineu la paret mitjançant ranurat frontal.

Machining recommendations
Recomanacions per el mecanitzat**Notes for face grooving**
Recomanacions per el ranurat frontal




Notes for the copying with a ball nose insert
Recomanacions per el copiat amb una
plaqueta de punta rodona




i With the ball nose insert it is possible to do tridimensional copying. Set the depth of cut (ap) to 30% less than the insert width.

Amb una plaqueta de punta rodona es poden realizar operacions de copiat tridimensional. Configureu la profunditat de tall (ap) un 30% inferior a l'amplada de la plaqueta.

Finishing with a ball nose insert
Acabat amb plaquetes de punta rodona



WDMR	ap (mm)
WDMR 03	0,10
WDMR 04	0,15
WDMR 05	0,20
WDMR 06	0,25



i Carry out finishing in one process. For the depth of cut (ap) when back turning, refer to the table above.
Realitzeu l'acabat en una sola passada. Consulteu la taula de sobre per conèixer la profunditat de tall (ap) quan hàgiu de mecanitzar en retrocés.

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving
Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat




WDMG Medium cutting geometry

- Insert with narrow negative chamfer.
- Suitable for all steel materials with high strength.
- Suitable for all applications.
- For steel and grey cast iron.

WDMG Geometria de tall mitja

- Plaleta amb un estret xamfrà negatiu.
- Adequada per tot tipus d'acers d'alta resistència.
- Adequada per totes les aplicacions.
- Per acer i fosa grisa.



Material	P	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Unalloyed steel Acer no aliat		150-250	C= 0,15% - 0,45% C		80 180
Low alloyed steel Acer de baix aliatge		250-300	Tempered Revingut		60 150
High alloyed steel Acer d'alt aliatge		350	Tempered Revingut		50 120
Corrosion resistant steel Acer resistant a la corrosió		200	Annealed Recuit		50 200

Material	K	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Grey cast iron Fosa grisa		180			100 200
Spheroidal graphite Grafit esferoidal		160			100 180
Malleable cast iron Fosa mal·leable		130	Ferritic Ferrítica		80 160

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat




WDMP Soft cutting geometry

- Especially for stainless steel.
- Problem solver for steel machining.

WDMP Geometria de tall suau

- Especial per acer inoxidable.
- Resol els problemes del mecanitzat d'acer.



Material	M	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Stainless steel Acer inoxidable		200 180 230-260 330	Annealed ferritic / Recuit ferrític Quenched austenitic / Bonificat austenític Quenched duplex / Bonificat duplex Hardened martensitic / Trempat martensític		50 200 50 180 50 100 50 80

**Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving
Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat**




WDMR Radius grooves

- Insert for radius grooves.
- For copy turning.
- Suitable for all steel and cast iron materials.

WDMR Ranurar amb radi

- Plaqueta per ranurar amb radi.
- Per copiat.
- Adequada per tot tipus d'acers i foses.



Material	P	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Unalloyed steel Acer no aliat		150-250	C= 0,15% - 0,45% C		80 180
Low alloyed steel Acer de baix aliatge		250-300	Tempered Revingut		60 150
High alloyed steel Acer d'alt aliage		350	Tempered Revingut		50 120
Corrosion resistant steel Acer resistent a la corrosió		200	Annealed Recuit		50 200

Material	M	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Stainless steel Acer inoxidable		200 180 230-260 330	Annealed ferritic / Recuit ferrític Quenched austenitic / Bonificat austenític Quenched duplex / Bonificat duplex Hardened martensitic / Trempat martensític		50 200 50 180 50 100 50 80

Material	K	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.	
				TL30	Vc (m/min)
Grey cast iron Fosa grisa		180			100 200
Spheroidal graphite Grafit esferoïdal		160			100 180
Malleable cast iron Fosa mal·leable		130	Ferritic Ferrítica		80 160

Nominal cutting speed and feed values for parting and grooving Valors nominals de velocitat de tall i avanç per segat i ranurat




WDMT Grooving and Turning

- For grooving and turning.
- Suitable for all steel and stainless steel materials.
- Very good chip control.

WDMT Ranurat i tornejat

- Per ranurat i tornejat.
- Adequada per tot tipus d'acers i acers inoxidables.
- Excellent control de la ferritja.



Material	P	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.		
				TL30		
				Vc (m/min)		
Unalloyed steel Acer no aliat		150-250	C= 0,15% - 0,45% C	80 180		
Low alloyed steel Acer de baix aliatge		250-300	Tempered Revingut	60 150		
High alloyed steel Acer d'alt aliage		350	Tempered Revingut	50 120		
Corrosion resistant steel Acer resistent a la corrosió		200	Annealed Recuit	50 200		
Material	M	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.		
				TL30		
				Vc (m/min)		
Stainless steel Acer inoxidable		200	Annealed ferritic / Recuit ferrític	50 200		
		180	Quenched austenitic / Bonificat austenític	50 180		
		230-260	Quenched duplex / Bonificat duplex	50 100		
		330	Hardened martensitic / Trempat martensític	50 80		
Material	K	HB	Condition Condició	Cutting speed / Velocitat de tall m/min.		
				TL30		
				Vc (m/min)		
Grey cast iron Fosa grisa		180		100 200		
Spheroidal graphite Grafit esferoidal		160		100 180		
Malleable cast iron Fosa mal·leable		130	Ferritic Ferrítica	80 160		




B

Characteristics:

Parting, grooving and side turning toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


Single-ended inserts with thickness from 1,6 to 6 mm.



Características:

Portaeines per segat, ranurat i tornejat lateral que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaquetes d'una sola punta amb gruix de 1,6 a 6 mm.




CZCB

Reference Referència	h	b	L1	L2	h1	B	a	Insert size Mida plaqueta	kg
CZCB R/L 1010 J01	10	10	110	25	10	1,6	22	MRCN 1,6	0,080
CZCB R/L 1010 J02	10	10	110	25	10	2,2	22	MRCN 2,2	0,080
CZCB R/L 1212 J01	12	12	110	26	12	1,6	22	MRCN 1,6	0,100
CZCB R/L 1212 J02	12	12	110	26	12	2,2	22	MRCN 2,2	0,100
CZCB R/L 1616 J02	16	16	110	30	16	2,2	32	MRCN 2,2	0,150
CZCB R/L 1616 J03	16	16	110	30	16	3,0	32	MRCN 3,0	0,150
CZCB R/L 2020 K03	20	20	125	36	20	3,0	42	MRCN 3,0	0,350
CZCB R/L 2020 K04	20	20	125	36	20	4,0	42	MRCN 4,0	0,350
CZCB R/L 2020 K05	20	20	125	36	20	5,0	42	MRCN 5,0	0,350
CZCB R/L 2020 K06	20	20	125	36	20	6,0	42	MRCN 6,0	0,350
CZCB R/L 2525 M03	25	25	150	50	25	3,0	60	MRCN 3,0	0,550
CZCB R/L 2525 M04	25	25	150	50	25	4,0	60	MRCN 4,0	0,550
CZCB R/L 2525 M05	25	25	150	50	25	5,0	60	MRCN 5,0	0,550
CZCB R/L 2525 M06	25	25	150	50	25	6,0	60	MRCN 6,0	0,550

Reference Referència		
CZCB R/L 1010 J01	1905	5004
CZCB R/L 1010 J02	1905	5004
CZCB R/L 1212 J01	1905	5004
CZCB R/L 1212 J02	1905	5004
CZCB R/L 1616 J02	1495	5004
CZCB R/L 1616 J03	1495	5004
CZCB R/L 2020 K03	1906	5005
CZCB R/L 2020 K04	1906	5005
CZCB R/L 2020 K05	1906	5005
CZCB R/L 2020 K06	1906	5005
CZCB R/L 2525 M03	1906	5005
CZCB R/L 2525 M04	1906	5005
CZCB R/L 2525 M05	1906	5005
CZCB R/L 2525 M06	1906	5005


MRCN	Single-ended insert for parting and grooving. Plaqueta d'una sola punta per segar i ranurar.		B08	MRCN
Reference / Ref.	s	r		
MRCN 1,6	1,6	0,15		
MRCN 2,2	2,2	0,20		
MRCN 3,0	3,0	0,20		
MRCN 4,0	4,0	0,20		
MRCN 5,0	5,0	0,30		
MRCN 6,0	6,0	0,40		



Characteristics:

Parting and grooving toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


Single-ended inserts with thickness from 2 to 4 mm.



Características:

Portaeines per segat i ranurat que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaquetes d'una sola punta amb gruix de 2 a 4 mm.

**XLCF**

Reference Referència	$h=h1$	b	L1	L2	B	Insert size Mida plaqueta	kg
XLCF R/L 1010 J02	10	10	110	18	2	PTNT 02	0,080
XLCF R/L 1212 J02	12	12	110	18	2	PTNT 02	0,100
XLCF R/L 1616 J03	16	16	110	20	3	PTNT 03	0,150
XLCF R/L 1616 J04	16	16	110	20	4	PTNT 04	0,150
XLCF R/L 2020 K03	20	20	125	20	3	PTNT 03	0,350
XLCF R/L 2020 K04	20	20	125	20	4	PTNT 04	0,350
XLCF R/L 2525 M03	25	25	150	20	3	PTNT 03	0,650
XLCF R/L 2525 M04	25	25	150	20	4	PTNT 04	0,650



Reference Referència		
XLCF R/L 1010 J02		5732
XLCF R/L 1212 J02		5732
XLCF R/L 1616 J03		5732
XLCF R/L 1616 J04		5732
XLCF R/L 2020 K03		5732
XLCF R/L 2020 K04		5732
XLCF R/L 2525 M03		5732
XLCF R/L 2525 M04		5732

PTNT	Single-ended insert for parting and grooving. Plaqueta d'una sola punta per segar i ranurar.	B08	PTNT
Reference / Ref.	s		
PTNT 02	2,10		
PTNT 03	3,10		
PTNT 04	4,10		



Characteristics: Multipurpose boring bar for grooving, threading and turning.
For smaller diameters from 8 mm.

Características: Barra de mandrinar multifunció sistema "mini" per ranurar, roscar i tornejjar. Per diàmetres petits a partir de 8 mm.



608.00

Reference Referència	Dmin	d	d1	L	L2	a	f	Tmax	Insert size Mida plaqueta	kg
608.0012.2 HM	8	12	6	90	30	7,8	4,8	1,0	R/LS08	0,090
611.0012.2 HM	11	12	8	110	42	10,7	6,7	2,3	R/LS11	0,090
614.0012.2 HM	14	12	11	110	45	13,8	9,0	4,0	R/LS14	0,130
616.0012.2 HM	16	12	11	130	56	15,7	10,2	4,3	R/LS16	0,265

Reference Referència				Nm
608.0012.2 HM	1226	5508		1.2
611.0012.2 HM	1535	5510		2.0
614.0012.2 HM	1244	5515		3.0
616.0012.2 HM	1255	5520		4.0


R/LS..		B11-15	R/LS		R/LS	
Reference / Ref.	d					
R/LS.. 08..	6,0		Insert for turning Plaqueta per tornejat		Insert for grooving with radius Plaqueta per ranurat amb radi	
R/LS.. 11..	8,0					
R/LS.. 14..	9,0					
R/LS.. 16..	11,0					



Characteristics:

Grooving toolholder that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


Single-ended inserts with thickness from 3 to 4 mm.



Características:

Barra de mandrinar de ranurat interior que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaquetes d'una sola punta amb gruix de 3 a 4 mm.



CZGB

Reference Referència	D	A	h	L1	L2	B	a	Insert size Mida plaqueta	Kg
S16M CZGB R/L 03	16	16	15	150	30	3	4	MCRN 3,0	0,180
S20R CZGB R/L 03	20	20	18	200	35	3	6	MCRN 3,0	0,400
S25S CZGB R/L 03	25	25	23	250	40	3	8	MCRN 3,0	0,650
S20R CZGB R/L 04	20	20	18	200	35	4	6	MCRN 4,0	0,400
S25S CZGB R/L 04	25	25	23	250	40	4	8	MCRN 4,0	0,650

Reference Referència		
S16M CZGB R/L 03	1250	5520
S20R CZGB R/L 03	1250	5520
S25S CZGB R/L 03	1250	5520
S20R CZGB R/L 04	1250	5520
S25S CZGB R/L 04	1250	5520



MRCN	Single-ended insert for parting and grooving. Plaqueta d'una sola punta per segar i ranurar.		B08	MRCN
Reference / Ref.	s	r		
MRCN 3,0	3,0	0,20		
MRCN 4,0	4,0	0,20		



Characteristics:

Tool blocks manufactured with two slot-guides that allow to mantain the blade always guided.

For manual and C.N.C. lathes.



Características:

Portalames fabricats amb dues ranures-guia que permeten mantenir la lama sempre en posició.

Per torns manuals i C.N.C.

CPTS



Reference Referència	h1	L	h	b			
CPTS 1916	19	76	16	16	1075	5004	0,300
CPTS 2616	26	87	16	16	1076	5005	0,450
CPTS 2620	26	87	20	20	1076	5005	0,500
CPTS 2625	26	87	25	25	1076	5005	0,650
CPTS 3220	32	100	20	20	1076	5005	0,700
CPTS 3225	32	110	25	25	1076	5005	0,950
CPTS 3232	32	120	32	32	1076	5005	1,400
CPTS 5250	52	135	50	50	1078	5006	3,400



Characteristics:

Tool blocks manufactured with two slot-guides that allow to mantain the blade always guided. Fixing system in two parts for machines with difficult access.

For manual and C.N.C. lathes.



Características:

Portalames fabricats amb dues ranures-guia que permeten mantenir la lama sempre en posició.

Sistema de fixació en dues parts per màquines amb accés difícil.

Per torns manuals i C.N.C.


DPTS

Reference Referència	h1	L	h	b			
DPTS 1916	19	76	16	16	1075	2916	5004
DPTS 2620	26	87	20	20	1076	2920	5005
DPTS 2625	26	87	25	25	1076	2920	5005
DPTS 3220	32	100	20	20	1076	2930	5005
DPTS 3225	32	110	25	25	1076	2935	5005
DPTS 3232	32	120	32	32	1076	2942	5005
DPTS 5250	52	135	50	50	1078	2950	5006




Characteristics:

Parting, grooving and face grooving blade that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories. Modular system for inserts with thickness from 2 to 4 mm.



Características:

Lama de segat, ranurat i ranurat frontal que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris. Sistema modular per plaquetes amb gruix de 2 a 4 mm.

**CZDPN**


Reference Referència	h	L	h1	B	Insert size Mida plaqueta	Kg
CZDP N 2601 J02	26	110	21,4	2,0	WDM.. 02	0,060
CZDP N 2602 J03	26	110	21,4	3,0	WDM.. 03	0,070
CZDP N 3201 M02	32	150	25,0	2,0	WDM.. 02	0,090
CZDP N 3202 M03	32	150	25,0	3,0	WDM.. 03	0,100
CZDP N 3203 M04	32	150	25,0	4,0	WDM.. 04	0,125

Reference Referència	
CZDP N 2601 J02	5735
CZDP N 2602 J03	5735
CZDP N 3201 M02	5735
CZDP N 3202 M03	5735
CZDP N 3203 M04	5735


WDM..		B07		WDMG	WDMP
Reference / Ref.	s				
WDM.. 02	2,0				
WDM.. 03	3,0				
WDM.. 04	4,0				

WDMG: Insert for grooving.
WDMP: Insert for parting.
WDMR: Insert for parting with radius.
WDMT: Insert for turning.


WDMG: Plaqueta de ranurar.
WDMP: Plaqueta de segar.
WDMR: Plaqueta de ranurar amb radi.
WDMT: Plaqueta de tornejar.



Characteristics:
Parting and grooving blade
that works well on steels,
alloyed steels, stainless
steels and refractories.
Single-ended inserts with
thickness from 2,2 to 6 mm.



Características:
Lama de segat i ranurat que treballa bé
en acers, acers aliats, acers inoxidables
i refractaris.
Plaquetes d'una sola punta amb gruix 2,2
a 6 mm.




CRCFN

Reference Referència	h	L	h1	B	Insert size Mida plaqueta	kg
CRCF N 2601 J02	26	110	21,4	2,2	MCRN 2,2	0,060
CRCF N 2602 J03	26	110	21,4	3,0	MCRN 3,0	0,070
CRCF N 2603 J04	26	110	21,4	4,0	MCRN 4,0	0,090
CRCF N 2604 J05	26	110	21,4	5,0	MCRN 5,0	0,100
CRCF N 2605 J06	26	110	21,4	6,0	MCRN 6,0	0,100
CRCF N 3202 M03	32	150	25,0	3,0	MCRN 3,0	0,100
CRCF N 3203 M04	32	150	25,0	4,0	MCRN 4,0	0,125
CRCF N 3204 M05	32	150	25,0	5,0	MCRN 5,0	0,150
CRCF N 3205 M06	32	150	25,0	6,0	MCRN 6,0	0,170


Reference Referència	
CRCF N 2601 J02	5735
CRCF N 2602 J03	5735
CRCF N 2603 J04	5735
CRCF N 2604 J05	5735
CRCF N 2605 J06	5735
CRCF N 3202 M03	5735
CRCF N 3203 M04	5735
CRCF N 3204 M05	5735
CRCF N 3205 M06	5735

MRCN		Single-ended insert for parting and grooving. Plaquetes d'una sola punta per segar i ranurar.		B08	MRCN
Reference / Ref.		s	r		
MRCN 2,2		2,2	0,20		
MRCN 3,0		3,0	0,20		
MRCN 4,0		4,0	0,20		
MRCN 5,0		5,0	0,30		
MRCN 6,0		6,0	0,40		



Characteristics:


Parting and grooving blade that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories. Single-ended inserts with thickness from 2 to 9 mm.



Características:

Lama de segat i ranurat que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaleta d'una sola punta amb gruix de 2 a 9 mm.


**XLCFN**

Reference Referència	h	L	h1	B		Insert size Mida plaqueta	
XLCF N 1901 X02	19,0	86	16,0	2,1	5732	PTNT 02	0,040
XLCF N 2601 J02	26,0	110	21,4	2,1	5732	PTNT 02	0,050
XLCF N 2602 J03	26,0	110	21,4	3,1	5732	PTNT 03	0,050
XLCF N 2603 J04	26,0	110	21,4	4,1	5732	PTNT 04	0,085
XLCF N 2604 J05	26,0	110	21,4	5,1	5732	PTNT 05	0,095
XLCF N 2605 J06	26,0	110	21,4	6,1	5732	PTNT 06	0,120
XLCF N 3201 M02	32,0	150	25,0	2,1	5732	PTNT 02	0,075
XLCF N 3202 M03	32,0	150	25,0	3,1	5732	PTNT 03	0,100
XLCF N 3203 M04	32,0	150	25,0	4,1	5732	PTNT 04	0,130
XLCF N 3204 M05	32,0	150	25,0	5,1	5732	PTNT 05	0,160
XLCF N 3205 M06	32,0	150	25,0	6,1	5732	PTNT 06	0,190
XLCF N 3207 M08	32,0	150	25,0	8,1	5732	PTNT 08	0,230
XLCF N 3208 M09	32,0	150	25,0	9,1	5732	PTNT 09	0,270
XLCF N 5207 X08	52,6	190	45,0	8,1	5732	PTNT 08	0,500
XLCF N 5208 X09	52,6	190	45,0	9,1	5732	PTNT 09	0,600
XLCF N 5307 X08	52,6	260	45,0	8,1	5732	PTNT 08	0,700
XLCF N 5308 X09	52,6	260	45,0	9,1	5732	PTNT 09	0,800

PTNT

Single-ended insert for parting and grooving.
Plaleta d'una sola punta per segar i ranurar.

B08

PTNT


Reference / Ref.	s
PTNT 02	2,10
PTNT 03	3,10
PTNT 04	4,10
PTNT 05	5,10
PTNT 06	6,10
PTNT 08	8,10
PTNT 09	9,10



Characteristics:

Parting and grooving positive stop blade that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.


For inserts with thickness from 2 to 6 mm.



Características:

Lama de segat i ranurat amb topall que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.

Plaqua d'una sola punta amb gruix de 2 a 6 mm.

**XLCTN**

Reference Referència	h	L	h1	B	Insert size Mida plaqueta	kg
XLCT N 1901 X02	19	86	16,0	2,1	PTNT 02	0,040
XLCT N 2601 J02	26	110	21,4	2,1	PTNT 02	0,050
XLCT N 2602 J03	26	110	21,4	3,1	PTNT 03	0,050
XLCT N 2603 J04	26	110	21,4	4,1	PTNT 04	0,085
XLCT N 2604 J05	26	110	21,4	5,1	PTNT 05	0,095
XLCT N 2605 J06	26	110	21,4	6,1	PTNT 06	0,120
XLCT N 3201 M02	32	150	25,0	2,1	PTNT 02	0,075
XLCT N 3202 M03	32	150	25,0	3,1	PTNT 03	0,100
XLCT N 3203 M04	32	150	25,0	4,1	PTNT 04	0,130
XLCT N 3204 M05	32	150	25,0	5,1	PTNT 05	0,160
XLCT N 3205 M06	32	150	25,0	6,1	PTNT 06	0,190


Reference Referència		
XLCT N 1901 X02		5735
XLCT N 2601 J02		5735
XLCT N 2602 J03		5735
XLCT N 2603 J04		5735
XLCT N 2604 J05		5735
XLCT N 2605 J06		5735
XLCT N 3201 M02		5735
XLCT N 3202 M03		5735
XLCT N 3203 M04		5735
XLCT N 3204 M05		5735
XLCT N 3205 M06		5735

PTNT	Single-ended insert for parting and grooving. Plaqua d'una sola punta per segar i ranurar.	i B08	PTNT
Reference / Ref.	s		
PTNT 02	2,10		
PTNT 03	3,10		
PTNT 04	4,10		
PTNT 05	5,10		
PTNT 06	6,10		




Characteristics:
Parting and grooving positive stop blade that works well on steels, alloyed steels, stainless steels and refractories.
For inserts with thickness from 2 to 4 mm.

HSS



Características:
Lama de segat i ranurat amb topall que treballa bé en acers, acers aliats, acers inoxidables i refractaris.
Plaqueta d'una sola punta amb gruix de 2 a 4 mm.



XLCTN-HSS


Reference Referència	h	L	h1	B	Insert size Mida plaqueta	kg
XLCT N 2601 J02-HSS	26	110	21,4	2,1	PTNT 02	0,050
XLCT N 2602 J03-HSS	26	110	21,4	3,1	PTNT 03	0,050
XLCT N 2603 J04-HSS	26	110	21,4	4,1	PTNT 04	0,085
XLCT N 3201 M02-HSS	32	150	25,0	2,1	PTNT 02	0,075
XLCT N 3202 M03-HSS	32	150	25,0	3,1	PTNT 03	0,100
XLCT N 3203 M04-HSS	32	150	25,0	4,1	PTNT 04	0,130

Reference Referència	
XLCT N 2601 J02-HSS	5735
XLCT N 2602 J03-HSS	5735
XLCT N 2603 J04-HSS	5735
XLCT N 3201 M02-HSS	5735
XLCT N 3202 M03-HSS	5735
XLCT N 3203 M04-HSS	5735


PTNT	Single-ended insert for parting and grooving. Plaqueta d'una sola punta per segar i ranurar.	i B08	PTNT
Reference / Ref.	s		
PTNT 02	2,10		
PTNT 03	3,10		
PTNT 04	4,10		



Characteristics:
Multipurpose grooving and threading
top clamp external toolholder.



Características:
Portaeines multifunció per ranurar i rosar
extiors amb brida "Top-Notch".



NE 93°


Reference Referència	Dmin	h=h1	b	L1	L2	B4	f	CD	Insert size Mida plaqueta	kg
NE R/L 1616 H02	50	16	16	100	22	25,4	20	3	N..2	0,200
NE R/L 2020 K02	60	20	20	125	22	25,4	25	3	N..2	0,400
NE R/L 2525 M02	70	25	25	150	28	25,4	32	3	N..2	0,700
NE R/L 2525 M03	70	25	25	150	28	50,8	32	6	N..3	0,700
NE R/L 3225 P03	80	32	25	170	34	50,8	32	6	N..3	1,000
NE R/L 2525 M04	80	25	25	150	28	50,8	35	8	N..4	0,700
NE R/L 3225 P04	85	32	25	170	34	50,8	35	8	N..4	1,000
NE R/L 3232 P04	85	32	32	170	34	50,8	40	8	N..4	1,250

Reference Referència					
NE R/L 1616 H02	5003	TF-75	TF-74	1494	
NE R/L 2020 K02	5003	TF-75	TF-74	1494	
NE R/L 2525 M02	5003	TF-75	TF-74	1494	
NE R/L 2525 M03	5004	TF-73	TF-72	1495	
NE R/L 3225 P03	5004	TF-73	TF-72	1495	
NE R/L 2525 M04	5004	TF-73	TF-72	1495	
NE R/L 3225 P04	5004	TF-73	TF-72	1495	
NE R/L 3232 P04	5004	TF-73	TF-72	1495	


N..	i B09-10	NG	NR	NT
Reference / Ref.	s			
N.. 2	3,81			
N.. 3	4,95			
N.. 4	6,48			
NG: Insert for grooving / Plaquetes per ranurar				
NR: Insert for grooving with radius / Plaquetes per ranurar amb radi				
NT: Insert for threading / Plaquetes per rosar				



Characteristics:
Specific application external grooving toolholder.
Right tools require left inserts and vice versa. Maximum grooving depth depending on insert.



Características:
Portaeines de ranurat per aplicacions específiques. Les eines a dretes necessiten plaquetes a esquers i viceversa.
La profunditat màxima del ranurat depèn de la plaqueta.



NR 45°


Reference Referència	$h=h1$	b	L1	L2	f	Insert size Mida plaqueta	kg
NR R/L 2020 K03	20	20	125	32	25	N..3	0,400
NR R/L 2525 M03	25	25	150	32	32	N..3	0,700
NR R/L 3225 P03	32	25	170	32	32	N..3	1,000

Reference Referència				
NR R/L 2020 K03	5004	TF-73	TF-72	1495
NR R/L 2525 M03	5004	TF-73	TF-72	1495
NR R/L 3225 P03	5004	TF-73	TF-72	1495


N..	B09-10	NG	NR
Reference / Ref.	s		
N.. 3	4,95	NG: Insert for grooving / Plaquetes per ranurar NR: Insert for grooving with radius / Plaquetes per ranurar amb radi NT: Insert for threading / Plaquetes per roscar	NT
		NG	NR



Characteristics:
Multipurpose grooving and threading top clamp external toolholder.
Maximum grooving depth depending on insert.



Características:
Portaeines multifunció per ranurar i roscar amb brida "Top-Notch". La profunditat màxima del ranurat depèn de la plaqueta.



NS 93°

Reference Referència	$h=h1$	b	L1	L2	f	t	Insert size Mida plaqueta	kg
NS R/L 1010 E02	10	10	70	25	14	3	N..2	0,070
NS R/L 1212 F02	12	12	80	25	16	3	N..2	0,100
NS R/L 1616 H02	16	16	100	25	20	3	N..2	0,200
NS R/L 2020 K02	20	20	125	28	25	3	N..2	0,400
NS R/L 2525 M02	25	25	150	28	32	3	N..2	0,700
NS R/L 2020 K03	20	20	125	34	25	6	N..3	0,400
NS R/L 2525 M03	25	25	150	34	32	6	N..3	0,700
NS R/L 3225 P03	32	25	170	34	32	6	N..3	0,900
NS R/L 3232 P03	32	32	170	34	40	6	N..3	1,250
NS R/L 2525 M04	25	25	150	42	32	8	N..4	0,700
NS R/L 3225 P04	32	25	170	42	32	8	N..4	0,900
NS R/L 3232 P04	32	32	170	42	40	8	N..4	1,250

Reference Referència							
NS R/L 1010 E02	5003	TF-75	TF-74	-	-	-	1494
NS R/L 1212 F02	5003	TF-75	TF-74	-	-	-	1494
NS R/L 1616 H02	5003	TF-75	TF-74	-	-	-	1494
NS R/L 2020 K02	5003	TF-75	TF-74	-	-	-	1494
NS R/L 2525 M02	5003	TF-75	TF-74	-	-	-	1494
NS R/L 2020 K03	5004	TF-73	TF-72	-	-	-	1495
NS R/L 2525 M03	5004	TF-73	TF-72	-	-	-	1495
NS R/L 3225 P03	5004	TF-73	TF-72	-	-	-	1495
NS R/L 3232 P03	5004	TF-73	TF-72	-	-	-	1495
NS R/L 2525 M04	5004	TF-73	TF-72	3521	1625	1495	
NS R/L 3225 P04	5004	TF-73	TF-72	3521	1625	1495	
NS R/L 3232 P04	5004	TF-73	TF-72	3521	1625	1495	

N..	Reference / Ref.		s	B09-10	NG	NR	NT
N.. 2			3,81				
N.. 3			4,95				
N.. 4			6,48				


NG: Insert for grooving / Plaquetes per ranurar
NR: Insert for grooving with radius / Plaquetes per ranurar amb radi
NT: Insert for threading / Plaquetes per roscar



Characteristics:

Multipurpose grooving and threading top clamp boring bar. Right tools require left inserts and vice versa.


Maximum grooving depth depending on insert.



Característiques:

Barra de mandrinar multifunció amb brida "Top-Notch" per ranurar i roscar. Les eines a dretes necessiten plaquetes a esquers i viceversa.

La profunditat màxima de ranurat depèn de la plaqueta.

**NNTO 93°**

Reference Referència	D	h	h1	L1	f	A	Insert size Mida plaqueta	kg
A12M-NNTO R/L 02	12	11	5,5	150	11	18,5	N..2	0,150
A16M-NNTO R/L 02	16	15	7,5	150	11	22,0	N..2	0,200
A20Q-NNTO R/L 02	20	18	9,0	180	13	26,0	N..2	0,400
A25R-NNTO R/L 02	25	23	11,5	200	17	34,0	N..2	0,700
A25R-NNTO R/L 03	25	23	11,5	200	17	34,0	N..3	0,700
A32S-NNTO R/L 03	32	30	15,0	250	22	44,0	N..3	1,400
A40T-NNTO R/L 03	40	37	18,5	300	27	54,0	N..3	2,650
A40T-NNTO R/L 04	40	37	18,5	300	27	54,0	N..4	2,650
A50U-NNTO R/L 04	50	47	23,5	350	35	70,0	N..4	5,400

Reference Referència					
A12M-NNTO R/L 02	5003	TF-147	TF-146	1494	
A16M-NNTO R/L 02	5003	TF-75	TF-74	1494	
A20Q-NNTO R/L 02	5003	TF-75	TF-74	1494	
A25R-NNTO R/L 02	5003	TF-75	TF-74	1494	
A25R-NNTO R/L 03	5004	TF-73	TF-72	1495	
A32S-NNTO R/L 03	5004	TF-73	TF-72	1495	
A40T-NNTO R/L 03	5004	TF-73	TF-72	1495	
A40T-NNTO R/L 04	5004	TF-73	TF-72	1495	
A50U-NNTO R/L 04	5004	TF-73	TF-72	1495	

N..	B09-10	NG	NR	NT	NG	NR
Reference / Ref.	s					
N.. 2	3,81					
N.. 3	4,95					
N.. 4	6,48					

NG: Insert for grooving / Plaquetes per ranurar
NR: Insert for grooving with radius / Plaquetes per ranurar amb radi
NT: Insert for threading / Plaquetes per roscar

Nominal cutting speed for parting

Material	P	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
Cutting speed m/min.									
Unalloyed steel		125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%	160-120 150-110 130-90	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200-150 190-140 170-120	160-120 150-110 130-90		1900 2100 2250
Low alloyed steel		180 275 300 350	Annealed Hardened Hardened Hardened	140-100 120-80 110-70 90-60	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180-130 160-110 150-100 140-90	140-100 120-80 110-70 90-60		2100 2600 2700 2850
High alloyed steel		200 325	Annealed Hardened	70-60 45-30	350-230-170 170-110	110-90 70-50	70-60 45-30		2600 3900
Stainless steel		200	Martensitic / ferritic	130-90	295-240-190	170-120	130-90		2300
Steel		180 200 225	Unalloyed Low alloyed High alloyed	100-60 90-50 80-40	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130-90 115-75 100-60	100-60 90-50 80-40		2000 2500 2700

Material	M	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
Cutting speed m/min.									
Stainless steel annealed		180		130-90	180-150-120	170-120	130-90	100-60	2450
Heat-resistant alloys		200 280 250 350 320	Annealed Aged Annealed Aged Cast	Iron base Ni or Co base					50-30 40-20 30-20 20-10 20-10
Titanium alloys		400 950 1050	Ti Cast α , almost α and $\alpha+\beta$ Aged cast $\alpha+\beta$						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15		
Cutting speed m/min.									
Hardened steel		220 250	Hardened steel Manganese steel 12%	175-145-100 120-85-50					4500
Malleable cast iron		130 230	Ferritic Pearlitic	225-150-90 155-95-55	140-110 100-70			100-80 70-50	1100 1100
Cast iron		180 260	Low tensile strength High tensile strength	165-110-70 120-90-55	110-85 100-70			80-60 70-50	1100 1500
Nodular SG iron		160 250	Ferritic Pearlitic			100-70 85-60		70-50 60-40	1100 1800
Aluminium alloys		60 100	Non heat treatable Heat treatable			1500 500	1500 500	1000 420	500 800
Aluminium alloys (cast)		75 90	Non heat treatable Heat treatable			1500 750	1500 750	1000 650	750 900
Bronze-brass alloys		110 90 100	Lead alloys, Pb>1% Brass, red brass Bronze and lead-free copper			300 200 150	300 200 150	300 200 150	700 750 1750

Valors nominals de velocitat de tall per segat

Material	P	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer no aliat		125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%	160-120 150-110 130-90	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200-150 190-140 170-120	160-120 150-110 130-90		1900 2100 2250
Acer de baix aliatge		180 275 300 350	Recuit Trempat Trempat Trempat	140-100 120-80 110-70 90-60	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180-130 160-110 150-100 140-90	140-100 120-80 110-70 90-60		2100 2600 2700 2850
Acer d'alt aliatge		200 325	Recuit Trempat	70-60 45-30	350-230-170 170-110	110-90 70-50	70-60 45-30		2600 3900
Acer inoxidable		200	Martensític / ferrític	130-90	295-240-190	170-120	130-90		2300
Acer		180 200 225	No aliat Baix aliatge Alt aliatge	100-60 90-50 80-40	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130-90 115-75 100-60	100-60 90-50 80-40		2000 2500 2700

Material	M	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer inoxidable recuit		180		130-90	180-150-120	170-120	130-90	100-60	2450
Aliatges termorresistents		200 280 250 350 320	Recuits Envelits Recuits Envelits Fosos	Base de ferro Base de Ni o Co					50-30 40-20 30-20 20-10 20-10
Aliatges de titani		400 950 1050	Ti Fosos α, quasi α i α+β Fosos envelits α+β						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15		
				Velocitat de tall m/min.					
Acer trempat		220 250	Acer trempat Acer al manganès 12%	175-145-100 120-85-50					4500
Fosa mal·leable		130 230	Ferrítica Perlítica	225-150-90 155-95-55	140-110 100-70			100-80 70-50	1100 1100
Fosa		180 260	Baixa resistència a la tracció Alta resistència a la tracció	165-110-70 120-90-55	110-85 100-70			80-60 70-50	1100 1500
Fosa nodular SG		160 250	Ferrítica Perlítica			100-70 85-60			70-50 60-40
Aliatges d'alumini		60 100	No tractables a la calor Tractables a la calor			1500 500	1500 500	1000 420	500 800
Aliatges d'alumini (fosos)		75 90	No tractables a la calor Tractables a la calor			1500 750	1500 750	1000 650	750 900
Aliatges de bronze i llautó		110 90 100	Aliatges de plom, Pb>1% Llautó, llautó vermell Bronze i coure sense plom			300 200 150	300 200 150	300 200 150	700 750 1750



Nominal cutting speed for grooving

Material	P	HB	Condition	External				Internal				Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	TL40	TN15	TN30	PM25	
				Cutting speed m/min.								
Unalloyed steel	125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%		160-120 150-110 130-90	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200-150 190-140 170-120	160-120 150-110 130-90	110-85 105-80 90-60	480-345-250 440-315-230 385-275-200	140-105 135-100 120-85	110-85 105-80 90-60	1900 2100 2250
Low alloyed steel	180 275 300 350	Annealed Hardened Hardened Hardened		140-100 120-80 110-70 90-60	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180-130 160-110 150-100 140-90	140-100 120-80 110-70 90-60	100-70 85-55 80-50 60-45	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	125-90 110-80 105-70 100-60	100-70 85-55 80-50 60-45	2100 2600 2700 2850
High alloyed steel	200 325	Annealed Hardened		70-60 45-30	350-230-170 170-110	110-90 70-50	70-60 45-30	50-45 32-20	350-230-170 170-110	80-60 80-35	50-45 32-20	2600 3900
Stainless steel	200	Martensitic / ferritic		130-90	295-240-190	170-120	130-90	90-60	295-240-190	120-85	90-60	2300
Steel	180 200 225	Unalloyed Low alloyed High alloyed		100-60 90-50 80-40	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130-90 115-75 100-60	100-60 90-50 80-40	70-45 60-35 55-30	260-185-145 230-160-120 190-130-95	90-60 80-50 70-45	70-45 60-35 55-30	2000 2500 2700

Material	M	HB	Condition	External					Internal					Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Cutting speed m/min.										
Stainless steel annealed	180			130-90	180-150-120	170-120	130-90	100-60	90-60	180-150-120	120-85	90-60	70-45	2450
Heat-resistant alloys	200 280 250 350 320	Annealed Aged Annealed Aged Cast	Iron base Ni or Co base						50-30 40-20 30-20 20-10 20-10				50-30 40-20 30-20 20-10 20-10	3000 3050 3500 4150 4150
Titanium alloys	400 950 1050	Ti Cast α, almost α and α+β Aged cast α+β						175 72 65						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condition	External					Internal					Specific cutting force N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15	TN15	TN30	PM25	KM15			
				Cutting speed m/min.										
Hardened steel	220 250	Hardened steel Manganese steel 12%		175-145-100 120-85-50				175-145-100 120-85-50						4500
Malleable cast iron	130 230	Ferritic Pearlitic		225-150-90 155-95-55	140-110 100-70			100-80 70-50	225-150-90 155-95-55	100-80 70-50			100-80 70-50	1100 1100
Cast iron	180 260	Low tensile strength High tensile strength		165-110-70 120-90-55	110-85 100-70			80-60 70-50	165-110-70 120-90-55	80-60 70-50			80-60 70-50	1100 1500
Nodular SG iron	160 250	Ferritic Pearlitic			100-70 85-60			70-50 60-40		70-50 60-45			70-50 60-40	1100 1800
Aluminium alloys	60 100	Non heat treatable Heat treatable			1500 500	1500 500	1000 420			1050 350	1050 350	700 300		500 800
Aluminium alloys (cast)	75 90	Non heat treatable Heat treatable			1500 750	1500 750	1000 650			1050 525	1050 525	700 460		750 900
Bronze-brass alloys	110 90 100	Lead alloys, Pb>1% Brass, red brass Bronze and lead-free copper			300 200 150	300 200 150	300 200 150			210 140 105	210 140 105	210 140 105		700 750 1750

Valors nominals de velocitat de tall per ranurat

Material	P	HB	Condició	Externa				Interna				Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	TL40	TN15	TN30	PM25	
				Velocitat de tall m/min.								
Acer no aliat	125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%		160-120 150-110 130-90	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200-150 190-140 170-120	160-120 150-110 130-90	110-85 105-80 90-60	480-345-250 440-315-230 385-275-200	140-105 135-100 120-85	110-85 105-80 90-60	1900 2100 2250
Acer de baix aliatge	180 275 300 350	Recuit Trempat Trempat Trempat		140-100 120-80 110-70 90-60	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180-130 160-110 150-100 140-90	140-100 120-80 110-70 90-60	100-70 85-55 80-50 60-45	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	125-90 110-80 105-70 100-60	100-70 85-55 80-50 60-45	2100 2600 2700 2850
Acer d'alt aliatge	200 325	Recuit Trempat		70-60 45-30	350-230-170 170-110	110-90 70-50	70-60 45-30	50-45 32-20	350-230-170 170-110	80-60 80-35	50-45 32-20	2600 3900
Acer inoxidable	200	Martensític / ferrític		130-90	295-240-190	170-120	130-90	90-60	295-240-190	120-85	90-60	2300
Acer	180 200 225	No aliat Baix aliatge Alt aliatge		100-60 90-50 80-40	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130-90 115-75 100-60	100-60 90-50 80-40	70-45 60-35 55-30	260-185-145 230-160-120 190-130-95	90-60 80-50 70-45	70-45 60-35 55-30	2000 2500 2700

Material	M	HB	Condició	Externa					Interna					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.										
Acer inoxidable recuit	180			130-90	180-150-120	170-120	130-90	100-60	90-60	180-150-120	120-85	90-60	70-45	2450
Aliatges termorresistents	200 280 250 350 320	Recuits Envelits Recuits Envelits Fosos	Base de ferro Base de Ni o Co						50-30 40-20 30-20 20-10 20-10				50-30 40-20 30-20 20-10 20-10	3000 3050 3500 4150 4150
Aliatges de titani	400 950 1050	Ti Fosos α , quasi α i $\alpha+\beta$ Fosos envelits $\alpha+\beta$						175 72 65						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condició	Externa					Interna					Força de tall específica N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15	TN15	TN30	PM25	KM15			
				Velocitat de tall m/min.										
Acer trempat	220 250	Acer trempat Acer al manganès 12%		175-145-100 120-85-50				175-145-100 120-85-50						4500
Fosa mal-leable	130 230	Ferrítica Perlitica		225-150-90 155-95-55	140-110 100-70			100-80 70-50	225-150-90 155-95-55	100-80 70-50			100-80 70-50	1100 1100
Fosa	180 260	Baixa resistència a la tracció Alta resistència a la tracció		165-110-70 120-90-55	110-85 100-70			80-60 70-50	165-110-70 120-90-55	80-60 70-50			80-60 70-50	1100 1500
Fosa nodular SG	160 250	Ferrítica Perlitica			100-70 85-60			70-50 60-40		70-50 60-45			70-50 60-40	1100 1800
Aliatges d'alumini	60 100	No tractables a la calor Tractables a la calor			1500 500	1500 500	1000 420			1050 350	1050 350	700 300		500 800
Aliatges d'alumini (fosos)	75 90	No tractables a la calor Tractables a la calor			1500 750	1500 750	1000 650			1050 525	1050 525	700 460		750 900
Aliatges de bronze i llautó	110 90 100	Aliatges de plom, Pb>1% Llautó, llautó vermell Bronze i coure sense plom			300 200 150	300 200 150	300 200 150			210 140 105	210 140 105	210 140 105		700 750 1750



Nominal cutting speed for profiling

Material	P	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Cutting speed m/min.					
Unalloyed steel		125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%	160 150 130	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200 190 170	160 150 130		1900 2100 2250
Low alloyed steel		180 275 300 350	Annealed Hardened Hardened Hardened	140 120 110 90	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180 160 150 140	140 120 110 90		2100 2600 2700 2850
High alloyed steel		200 325	Annealed Hardened	100 60	350-230-170 170-110	130 100	100 60		2600 3900
Stainless steel		200	Martensitic / ferritic	130	295-240-190	170	130		2300
Steel		180 200 225	Unalloyed Low alloyed High alloyed	100 90 70	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130 115 100	100 90 70		2000 2500 2700

Material	M	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Cutting speed m/min.					
Stainless steel annealed		180		120	180-150-120	170	120	100	2450
Heat-resistant alloys		200 280 250 350 320	Annealed Aged Annealed Aged Cast	Iron base Ni or Co base					60 50 30 20 20
Titanium alloys		400 950 1050	Ti Cast α , almost α and $\alpha+\beta$ Aged cast $\alpha+\beta$						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condition	Basic grades					Specific cutting force N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15		
				Cutting speed m/min.					
Hardened steel		220 250	Hardened steel Manganese steel 12%	175-145-100 120-85-50					4500
Malleable cast iron		130 230	Ferritic Pearlitic	225-150-90 155-95-55	140 110			100 70	1100 1100
Cast iron		180 260	Low tensile strength High tensile strength	165-110-70 120-90-55	110 100			100 70	1100 1500
Nodular SG iron		160 250	Ferritic Pearlitic		100 85			100 70	1100 1800
Aluminium alloys		60 100	Non heat treatable Heat treatable		1500 500	1500 500	1000 420		500 800
Aluminium alloys (cast)		75 90	Non heat treatable Heat treatable		1500 750	1500 750	450 300		750 900
Bronze-brass alloys		110 90 100	Lead alloys, Pb>1% Brass, red brass Bronze and lead-free copper		300 200 150	300 200 150	300 200 150	300 200 150	700 750 1750


Valors nominals de velocitat de tall per copiat

Material	P	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer no aliat		125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%	160 150 130	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200 190 170	160 150 130		1900 2100 2250
Acer de baix aliatge		180 275 300 350	Recuit Trempat Trempat Trempat	140 120 110 90	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180 160 150 140	140 120 110 90		2100 2600 2700 2850
Acer d'alt aliatge		200 325	Recuit Trempat	100 60	350-230-170 170-110	130 100	100 60		2600 3900
Acer inoxidable		200	Martensític / ferrític	130	295-240-190	170	130		2300
Acer		180 200 225	No aliat Baix aliatge Alt aliatge	100 90 70	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130 115 100	100 90 70		2000 2500 2700

Material	M	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer inoxidable recuit		180		120	180-150-120	170	120	100	2450
Aliatges termorresistents		200 280 250 350 320	Recuits Envelits Recuits Envelits Fosos	Base de ferro Base de Ni o Co					60 50 30 20 20
Aliatges de titani		400 950 1050	Ti Fosos α, quasi α i α+β Fosos envelits α+β						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15		
				Velocitat de tall m/min.					
Acer trempat		220 250	Acer trempat Acer al manganès 12%	175-145-100 120-85-50					4500
Fosa mal-leable		130 230	Ferrítica Perlítica	225-150-90 155-95-55	140 110			100 70	1100 1100
Fosa		180 260	Baixa resistència a la tracció Alta resistència a la tracció	165-110-70 120-90-55	110 100			100 70	1100 1500
Fosa nodular SG		160 250	Ferrítica Perlítica		100 85			100 70	1100 1800
Aliatges d'alumini		60 100	No tractables a la calor Tractables a la calor		1500 500	1500 500	1000 420		500 800
Aliatges d'alumini (fosos)		75 90	No tractables a la calor Tractables a la calor		1500 750	1500 750	450 300		750 900
Aliatges de bronze i llautó		110 90 100	Aliatges de plom, Pb>1% Llautó, llautó vermell Bronze i coure sense plom		300 200 150	300 200 150	300 200 150		700 750 1750





Valors nominals de velocitat de tall per copiat

Material	P	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer no aliat		125 150 200	C=0.15% C=0.35% C=0.60%	160 150 130	480-345-250 440-315-230 385-275-200	200 190 170	160 150 130		1900 2100 2250
Acer de baix aliatge		180 275 300 350	Recuit Trempat Trempat Trempat	140 120 110 90	380-265-195 260-180-130 240-165-120 210-145-105	180 160 150 140	140 120 110 90		2100 2600 2700 2850
Acer d'alt aliatge		200 325	Recuit Trempat	100 60	350-230-170 170-110	130 100	100 60		2600 3900
Acer inoxidable		200	Martensític / ferrític	130	295-240-190	170	130		2300
Acer		180 200 225	No aliat Baix aliatge Alt aliatge	100 90 70	260-185-145 230-160-120 190-130-95	130 115 100	100 90 70		2000 2500 2700

Material	M	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TL40	TN15	TN30	PM25	KM15	
				Velocitat de tall m/min.					
Acer inoxidable recuit		180		120	180-150-120	170	120	100	2450
Aliatges termorresistents		200 280 250 350 320	Recuits Envelits Recuits Envelits Fosos	Base de ferro Base de Ni o Co					60 50 30 20 20
Aliatges de titani		400 950 1050	Ti Fosos α, quasi α i α+β Fosos envelits α+β						1520 1675 1690

Material	K	HB	Condició	Qualitats bàsiques					Força de tall específica N/mm ²
				TN15	TN30	PM25	KM15		
				Velocitat de tall m/min.					
Acer trempat		220 250	Acer trempat Acer al manganès 12%	175-145-100 120-85-50					4500
Fosa mal-leable		130 230	Ferrítica Perlitica	225-150-90 155-95-55	140 110			100 70	1100 1100
Fosa		180 260	Baixa resistència a la tracció Alta resistència a la tracció	165-110-70 120-90-55	110 100			100 70	1100 1500
Fosa nodular SG		160 250	Ferrítica Perlitica		100 85			100 70	1100 1800
Aliatges d'alumini		60 100	No tractables a la calor Tractables a la calor		1500 500	1500 500	1000 420		500 800
Aliatges d'alumini (fosos)		75 90	No tractables a la calor Tractables a la calor		1500 750	1500 750	450 300		750 900
Aliatges de bronze i llautó		110 90 100	Aliatges de plom, Pb>1% Llautó, llautó vermell Bronze i coure sense plom		300 200 150	300 200 150	300 200 150		700 750 1750



B

